Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-006	FECHA 25/10/2023	HORA HI: 08:11 / HF: 08:58	Nro. **006-01040141**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: FA DOT S.R.L.	DOMINIO **AE510BI**	AÑO 2020

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLVO	FH 420 6X2 R	*93KRG10CXME888031*
MOTOR	VOLVO	D13	D138043260C2E
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	6136	14.1	15.8	10.76	49.67
2	2675	7.52	8.02	6.23	59.22
3	1397	3.37	3.67	8.17	51.37
4					
TOTAL	10208				52.41
FRENO ESTAC. 1	10210	6.99	8.48	17.57	15.45

GASES			
BACHARACH		OPACIDAD 0.22	
CO(%)		HC(ppm)	
NOX			

RUIDO		
EXT. ESCAPE	87.1 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA	0.7	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BANDA REFLECTIVA DELANTERA)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Cedres, Germán	Ing. Ibarra Schwele, Giuliano Mat. Nº: 4197SP(CIEER) Ing. Ibarra Schwele Giuliano Mat. C.I.E.E.R. Nº 41975P Ruta 14 Km 55 - Gchú.

Certificado: U-065393