

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

16NOxaF2e

Serie T

CERTIFICADO N° 0004320

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENSIONES DO VEHICULO

CHASIS BASTIDOR CHASSI

MOTOR / MOTOR

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEICULOS DE CARGA

MENDEZ CARLOS DANIEL

MACHUELO

1838

AD205SN

07/09/2024

LA TECNICA S.A.

CONFIDENCIAL

VOLKSWAGEN

GAS OIL

CNG CF CP

CAMION/CHASIS

16500

DIESEL



Antecedentes de la Actividad

Empresa: Transportista inscripta en el Registro Unico de Transporte Automotor (con Certificado Ley 24653, artículo 6 - Inscripción CNRT	Nro.:

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, artículo 1, ref 34)	Nro.:
Denominación del Art. 53 (DNRP	
DENATSA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Kilometraje

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

Fecha	Lugar	Observaciones	Responsable	Corrección efectuada



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISION TECNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA: Si | PASAJEROS: [--------] | UTI: [--------] | PARTICULAR: [--------]

CAT: 090-108 | FECHA: 07/09/2023 | HORA 10: 12:36 / 11: 13:23 hrs | 108-01212377

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC [Carga Interjurisdiccional]

TITULAR: MENDEZ CARLOS DANIEL | DOMINIO: AD205SN | AÑO: 2018

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	VOLKSWAGEN	17.280 LR	9532658242KR003594
MOTOR	VOLKSWAGEN	17.280 LR	20956E4A745010
TACOGRAFO	CONTINENTAL		00788366
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TCA [CAJA ABIERTA]	-
-	-	SEMI. VEH. -	PLANILLA Nº -

DOCUMENTACION PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES	MASA/A	TOL EJ.	TOL TOT	DIF EJES	DIF C/EJE
1	4350	[4]	[7]	[0.50]	[0.90]
2	3704	[6]	[6]	[12]	[15]
3					
4					
TOTAL	8052				59.33
MAX/ TOL	8052	0.77	0.26	[7.46]	22.07

CONTROL DE FRENOS

GASES

RUIDO

RT. EJES	87.0 dBA
RT. MOT.	RPT. MT.
RT. CARR.	RPT. MT. Adic.
CARR.	1.21 [0.00]

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicha "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA Nº 25/05. Anexo I, Inciso 2.2).

ANOMALIAS SEGUN CÓDIGO

110102(L) Elementos de Emergencia > Extintor de incendio inadecuado > Defectos en estado, ubicación y/o sujeción

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	Firma
Apto	Alejandro, Alberto	

Certificado: T-604320