

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

CERTIFICADO Nº 0604319

AD576HW

07/09/2024



Antecedentes de la Actividad

Antecedentes de las Modificaciones

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Observaciones

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISION TECNICA

RTO

Linea de Inspección Nº: 2

CARGA: SI | PASAJEROS: [ ] | VTV: [ ] | PARTICULAR: [ ]

CNT: 090-108 | FECHA: 07/05/2023 | HORA ini: 12:23 | HORA fin: 13:17 | Nro: 108-01212379

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: MENDEZ CARLOS DANIEL | DOMINIO: AD576HW | AÑO: 2013

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	SOLA Y BRUSA	BARANDAS VOLCABLES 3	8BAAC95S4EJ000775
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA		TCA (CAJA ABIERTA)	
-		TIPO: VTP: -	PLANO VTP Nº: -

DOCUMENTACION PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				EJES	
EJES	BRUTA	EFIC. DIN.	DES. DIF.	DESBALANCE	EFICACIA	TECHADO	CHASIS
1	2356	7.41	0.57	11.34	60.49	DIM.	Chasis
2	7492	4.71	0.72	17.05	41.67	RUEDA	
3	7714	5.99	0.93	13.83	76.9		RODADO
4						DIM. INICIAL	
						DIM. FINAL	APT. 1er
TOTAL	17562				68.71	DIF. CUBIC.	APT. 2do 1er
EJES MOTRIZ: 2	15067	5.63	1.01	22.80	39.14	OBSERV.	APT.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un Taller de modificaciones y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "conformación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicha "certificación" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 77/06, Anexo I, inciso J.3).

ANOMALIAS SEGUN CODIGO

8J0901(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Freno(Stop) > Color incorrecto (PARECHA)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	
Apto	Adbiel, Arturo	Ing. Adbiel Arturo Pastro Mat. N° 4273

Página 1 de 1

Certificado: T-604319