Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-055	FECHA 30/04/2024	HORA HI: 14:42 / HF: 15:02	Nro. **055-01168564**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: CHURQUINA MISAEL IVAN	DOMINIO **HBC126**	AÑO 2008

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS IVECO	740S42TZ	*8ATS2SSH08X061035*
MOTOR IVECO	CURSOR 13	F3BE06815006178
TACOGRAFO VDO LIMITADOR No		809891
CARROCERIA -	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.30
1	4575	10.98	11.9	7.73	50.98	CO(%)	HC(ppm)
2	2189	6.35	5.47	13.86	55.04	NOX	
3	2004	6.01	5.01	16.64	56.06	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	86.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	8768				53.15	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 2	8769	8.77	7.02	19.95	18.36	DERIVA	0.7 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes (Mal estado de bujes)

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (Huelgo de rodamientos)

040503(L) Chasis > Motor Transmisión > Pérdidas de fluidos en el conjunto transmisión, sujeción (Pérdidas de fluidos)

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento (envejecimiento)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (FISURA)

090601(L) Carrocería > Estribos y Escalones > Estado deficiente de la superficie antideslizante (Estribos mal estado lado acompañante)

Ingeniero Electromecán.
Lucero Aldo Eduardo
Mat. 7062 - A

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Díaz, Pablo D.	Ing. Lucero, Aldo Eduardo Mat. Nº: 7062 CAT "A"(MENDOZA)

Certificado: U-389492

Samsung Galaxy A04
abr 30,2024 4:00p. m.