

# Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

**RTO**

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
4hZS1Dvk0r

Serie U

## CERTIFICADO Nº 0385221

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR/ PROPIETÁRIO: RUIZ BEJAR CARLOS FABIAN
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20220731376
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: SAN JUAN 4655 CASA 11
- CIUDAD/ MUNICIPIO: SAN MIGUEL DE TUCUMAN (EST.
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): 4000
- TELEFONO/ TELEFONE: 3886555884
- E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: TUCUMAN

- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AE300WO**
- REGISTRO / RENAVAM: A935181
- AÑO / ANO: 2020
- CATEG. VEHICULO/CATEGORIA VEICULO: N3

- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 24/06/2024
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 24/06/2024
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 24/06/2025
- CENTRO DE REVISION TECNICA: TÉCNICA CAÑIZARES S.R.L.
  NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- CODIGO CENTRO DE REVISION: 120-059
  CÓDIGO DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO:
- RESPONSABLE TECNICO: ING. JOSE RAMON TANA
  RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 28210(COPIT)

FIRMA RESP. TECNICO: Ing. JOSÉ RAMON TANA
ASSINATURA RESP. TÉCNICO: M.P. 28210

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

REVISION TECNICA NACIONAL
TUCUMAN

### DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
- ALTURA / ALTURA: 3.20 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 8.05 m.

### CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
- MARCA / MARCA: FORD
- MODELO/ MODELO: CARGO 1723 4X2 CD MT 43
- NUMERO/ NUMERO: 9BFYEAHD8KBL80378
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

### MOTOR / MOTOR
- NUMERO / NÚMERO (*): 36663320
- COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
- POTENCIA / POTENCIA(*): -

### PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO/ TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

### PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CF CMG
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMION TRACTOR
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

### TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA/ MARCA (*): -
- NUMERO/ NÚMERO (*): -

### OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
Ficha RCM AITA Nº: 3334684
Nro. de ICM: 15936
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 530.0

ORIGINAL

CEROTRESOCHOCINCODOSDOSUNO

RTO




**Antecedentes de la Actividad**

| | |
|---|---|
| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro:- 193905097788 |

**Antecedentes de las Modificaciones**

| | |
|---|---|
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34) | Nro.- |
| Denominación del Art. 33 (DNRP | TRACTOR CON CAJA ABIERTA |
| SENASA | - |

**Antecedentes de las Reparaciones**

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**REVISION A LA VERA DE LA RUTA**

| | RESPONSABLE | CORRECCION EFECTUADA |
|---|---|---|
| | | FIRMA / ACLARACION |

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

**Línea de Inspección Nº: 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RGA SI | PASAJEROS (---------) | VTJL (---------) | PARTICULAR (---------) |
| T 120-059 | FECHA 24/06/2024 | HORA HI: 10:10 / HF: 10:44 | Nro. **059-01078162** |

**ENTIFICACION DEL VEHICULO:** GC (Carga Interjurisdiccional) — AÑO 2020

ULAR: RUIZ BEJAR CARLOS FABIAN — DOMINIO **AE300WO**

| | MARCA | MODELO | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| ASIS | FORD | CARGO 1723 4X2 CD MT 43 | 9BFYEAHD8KBL80378 |
| TOR | FORD | CARGO 1723 4X2 CD MT 43 | 36663320 |
| COGRAFO | | | |
| ITADOR | | TCA (CAJA ABIERTA) | - |
| RROCERIA - | | EXPTE. VTP - | PLANO VTP No. - |

-

**CUMENTACIÓN PRESENTADA:** CRA CV

| CONTROL DE PESADA (Kg) | | CONTROL DE FRENOS | | | | GASES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BÁSCULA | FZA. IZQ | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA | BACHARACH | OPACIDAD 0.54 |
| S | | | | | | COI(%) | HC(ppm) |
| 1 | 4375 | 9.41 | 9.75 | 3.49 | 44.64 | NOX | |
| 2 | 4379 | 11.01 | 10.66 | 3.18 | 50.44 | | |
| 3 | | | | | | RUIDO | |
| 4 | | | | | | EXT. ESCAPE | 90.0 dBA |
| | | | | | | INT. PASAJE | MOT. 3/4 |
| OTAL | 8754 | | | | 47.54 | INT. CABINA | MOT. 3/4 RAL |
| ENO STAC. 2 | 8754 | 8.82 | 8.49 | 3.74 | 20.16 | DERIVA | 1.0 (m/Km. |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

020501(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Amortiguadores y Soportes > Fijación defectuosa (al chasis y suspensión) (2do eje bujes de amortiguador con juego )

020605(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Tensor, bujes con juego (2do eje izquierdo buje punta de elástico con juego )

09010205(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Descripción libre (paragolpes posterior medidas )

10010204(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Descripción libre (circulo cantidad y no reglamentario )

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (bandas delanteras estado )

Ing. JOSE RAMÓN TANA
MAT. 28210
REVISION TECNICA NACIONAL
RTO-TUCUMAN

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| Apto | Gomez, Juan Francisco | Ing. Tana, Jose Ramon<br>Mat. Nº: 28210(COPIT) |



**Certificado: U-385221**