Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 030-081	FECHA 29/05/2026	HORA HI: 10:06 / HF: 11:07	Nro. **081-01206014**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: PERES HORACIO GERMAN	DOMINIO **FWD401**	AÑO 2006

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	LS 1634	9BM6950526B489025
MOTOR	MERCEDES BENZ	XX	476971U0859837
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	3861	6.6	9.89	33.27	43.54
2	5489	1.15	1.13	1.74	4.23
3					
4					
TOTAL	9350				20.46
FRENO ESTAC. 2	9350	1.1	1.11	0.9	2.41

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.54
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO		
EXT. ESCAPE	87.0 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA	-1.0	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de dirección – Rótulas con juego (Extremo trasero de barra corta con juego)

020603(M) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes (BUJE DE BIELETAS CON JUEGO)

030403(M) Sistema de frenos > Prueba del Sistema de Freno > Asimetría de frenado en cada eje superior al 25% (REGULAR FRENOS)

030404(M) Sistema de frenos > Prueba del Sistema de Freno > Eficacia de frenado total menor al 45%

030406(M) Sistema de frenos > Prueba del Sistema de Freno > Eficacia de freno de mano menor al 15%

030508(M) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Falta de estanqueidad de tuberías (o pulmón Categoría N, M) (PULMON DERECHO PINCHADO, 2° EJE)

030513(M) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Desgaste de campana o disco

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Condicional	Arcajo, Walter Alejandro	Ing. MALUENDEZ, MARCELO PEDRO Mat. Nº: 10728(COPIME)

Vencimiento: 2026-06-29 **Sin Certificado**

FWD401 Ale/valida

Escaneado con CamScanner