

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-015	FECHA 08/04/2026	HORA HI: 18:04 / HF: 18:27	Nro. **015-01067885**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: ARCHAÑA JOSE LUIS	DOMINIO **USY900**	AÑO 1992

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	L1622/51 /1992	386028-12-095494
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 924	382683
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS			
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1		3446	8.45	7.21	14.67	46.32
2		3718	8.45	9.15	7.65	48.25
3						
4						
TOTAL		7164				47.33
FRENO ESTAC.	2	7164	6.21	7.14	13.03	19.0

GASES			
BACHARACH		OPACIDAD 1.10	
CO(%)		HC(ppm)	
NOX			
RUIDO			
EXT. ESCAPE	98.0 dBA		
INT. PASAJE	MOT. 3/4		
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.	
DERIVA	0.27	(m/Km.	

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010603(L) Sistema de Dirección > Ángulo de giro de ruedas, perno y bujes de punta de eje > Punta eje: estado. Holgura y estado de perno y buje

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes (TREN DELANTERO COMPLETO)

070802(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Patente) > No funciona

070901(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Freno(Stop) > Color incorrecto

071201(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Faltante o no funcionamiento

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO

Apto	Roca, Horacio J.	Ing. Ronconi, Claudio Luciano Mat. Nº: 40969(C.I.E.E.R.)	Página 1 de 1

Certificado: V-952154

