Buenos Aires Ciudad

VTV Verificación Técnica Vehicular

Certificado Verificación Técnica Vehicular

INFORME DE INSPECCIÓN Nº	OBLEA Nº	VENCIMIENTO	CÓDIGO
21 000300010573208	02545650	09/2022	02984464

TITULAR: INSTALACIONES ELECTRICAS BC SRL

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: CUIT 30-71128877-1

Planta A+ VELEZ SARSFIELD

Resultado: APTO

DOMINIO	AÑO	MARCA	Fecha de inspección:
NOW859	2014	FIAT	03/09/2021 8:19:49

MODELO:	CLASIFICACIÓN:	CHASIS Nº
FIORINO FIRE 1242 MPI 8V	M1: AUTOMOTOR <=9 ASIENTOS	9BD25521AE8965168

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEFICIENCIAS OBSERVADAS	TIPO DE DEFECTO
09.10.004	ESTADO GENERAL - LUNETA Y CRIST. : VISIBILIDAD, A TRAVES DE CRISTALES DISMINUIDA. POLARIZADOS	
11.03.001	SEGURID./EMERG. - MODIFICACIONES : MODIFICACION A MODELOS HOMOLOGADOS HABILITA PLAZAS DELANTERAS EJE 1	

REGISTROS DE VERIFICACIONES

Alineación/Deriva Eje Delantero : 9 m/km (Máx. 18 m/km)
Freno Servicio: Diferencia frenado primer eje : 3,000 % (Máx. 25%)
Freno Servicio: Diferencia frenado segundo eje : 28,000 % (Máx. 35%)
Freno Servicio: Eficacia de frenado : 50,000 % (Mín. 40%)
Freno Auxiliar: Eficacia de frenado : 14,000 % (Mín. 10%)
Diferencia suspensión eje 1 : 10,000 %
Suspension rueda derecha eje 2 : 90,001 % (Mín. 30%)
Suspension rueda izquierda eje 2 : 90,001 % (Mín. 30%)
Diferencia suspensión eje 2 : 0,000 %
Suspension Rueda derecha eje delantero : 70,000 % (Mín. 30%)
Suspension rueda izquierda eje delantero : 80,000 % (Mín. 30%)
HC ALTA : 0,00 ppm (Máx. 300 ppm)
CO ALTA : 0,03 % (Máx. 1,5 %)
HC BAJA : 0,00 ppm (Máx. 300 ppm)
CO BAJA : 0,02 % (Máx. 1,5 %)

TIEMPOS	HORA INGRESO:	HORA EGRESO:	TTL:	TTE:
	08:19:49	08:35:02	00:15:13	00:06:24

OBSERVACIONES

ORIGINAL IMPPRESO: 03/09/2021 PÁGINAS 1 de 1

Información útil

Documentación para circular en la vía pública

Recuerde que según legislación vigente, es obligatorio portar el Certificado de Inspección y disponer la oblea fijada al parabrisas del vehículo (Ley N° 24.449 Dec. Reg. N°779/95 Anexo I Art. 34 inc 21). En el caso de los motovehiculos la oblea será adherida al Certificado.

No es obligación del personal de las plantas la remoción de las obleas vencidas.

Pérdida, extravío o destrucción de la oblea o informe de inspección

En tal caso se deberá presentar la denuncia correspondiente o traer la oblea en el estado que se encuentre y solicitar la reposición del documento de manera gratuita y sin turno en la misma planta donde se efectuó la revisión.

Resultados de la verificación técnica de su vehículo

APTO	Vehículo que no cuenta con desperfectos graves ni leves (a lo sumo observaciones), por lo que obtendrá la oblea correspondiente que indicará el mes y año del próximo vencimiento, además recibirá el certificado de verificación con un informe técnico (el vencimiento se corresponde con el último dígito numérico de la patente).
CONDICIONAL	Significa que se le ha detectado uno o más defectos leves (DL). Estos defectos se detallan en el informe de inspección. El vehículo puede **circular hasta la fecha de vencimiento que figura en el certificado** y contará con un plazo de dos meses (60 días) para resolver el desperfecto y volver a verificar sin cargo.
RECHAZADO	Significa que se le ha detectado uno o más defectos graves (DG). Estos defectos se detallan en el informe de inspección. El vehículo **no está en condiciones de circular** por lo tanto debe solucionar el desperfecto dentro de un plazo de dos meses (60 días) y volver a verificar sin cargo.

Recordá que las **REVERIFICACIONES SE EFECTÚAN ÚNICAMENTE CON TURNO**, salvo las reverificaciones en el día y se realizan en la misma planta donde se verificó originalmente.

Para más información ingresá a **www.buenosaires.gob.ar/vtv** , o llamá al **147**. Ante cualquier consulta escribinos a **vtv@buenosaires.gob.ar**

Buenos Aires Ciudad