Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISION TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 130-095	FECHA 28/03/2022	HORA HI: 08:40 / HF: 09:11	Nro. **095-01224618**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: CAVALLO RODOLFO LUCIANO	DOMINIO **UYL266**	AÑO 1971

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	FORD	F-350	KA9LLT-37398
MOTOR	PERKINS	PA6	RPA163829
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA -		TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	1531	3.8	6.07	37.4	65.72
2	1916	6.7	8.67	22.72	81.77
3					
4					
TOTAL	3447				74.64
FRENO ESTAC. 2	3447	5.2	3.66	29.62	26.2

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 1.89
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	93.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	-0.82 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010101(L) Sistema de Dirección > Volante - Columna de Dirección > Estado y fijación

010102(L) Sistema de Dirección > Volante - Columna de Dirección > Juego axial - radial (revisar)

010304(L) Sistema de Dirección > Caja de Dirección > Holguras en la caja de dirección

010401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de dirección – Rótulas con juego

020501(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Amortiguadores y Soportes > Fijación defectuosa (al chasis y suspensión)

020502(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Amortiguadores y Soportes > Fugas de líquido hidráulico

020503(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Amortiguadores y Soportes > Daños exteriores

020802(M) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (ajustar traseros)

CONDICIONAL

PAGADO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Condicional	Del Canto, Néstor	Ing. Francisco, Julio César Mat. Nº: I012776(COPIME)

Vencimiento: 2022-04-28 **Sin Certificado**

REINSPECCION SIN CARGO POR 30 DIAS

"CONDICIONAL"
"Permitida su circulacion hasta 28 ABR 2022
"No apto para prestar servicios de transporte

FC: 52441

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 130-095	FECHA 28/03/2022	HORA HI: 08:40 / HF: 09:11	Nro. **095-01224618**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO:

TITULAR: CAVALLO RODOLFO LUCIANO	DOMINIO **UYL266**	AÑO 1971

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	FORD	F-350	KA9LLT-37398
MOTOR	PERKINS	PA6	RPA163829
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA -		TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO (CONTINUACIÓN)

030403(M) Sistema de frenos > Prueba del Sistema de Freno > Asimetría de frenado en cada eje superior al 25% (regular frenos)

040101(M) Chasis > Bastidor del Chasis > Falta o resulta ilegible numeración de chasis (ubicar y limpiar)

040102(M) Chasis > Bastidor del Chasis > Torceduras, fisuras, dobleces, alargamientos, calentamientos, corrosiones (reparar fisura altura caja de direccion)

040305(M) Chasis > Fijación de Bastidor Auxiliar al Chasis > Fijación mediante bridas, tornillos o tuercas sin asegurar (ajustar bridas)

040501(M) Chasis > Motor Transmisión > Falta o resulta ilegible numeración de motor (ubicar y limpiar)

040503(L) Chasis > Motor Transmisión > Pérdidas de fluidos en el conjunto transmisión, sujeción

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento

070604(M) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y señalización exterior - faros principales (luces altas y bajas) > Intensidad no adecuada (Intensidad no adecuada)

071101(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y luces Superiores > Defectos en sujeción, desperfectos en tulipas (color incorrecto)

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión

09010102(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Elementos de carrocería faltantes y/o en mal estado

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones

090802(M) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Inexistencia de guardabarros y/o disp. anti-proyección (colocr baberos)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Condicional	Del Canto, Néstor	Ing. Francisco, Julio César Mat. Nº: I012776(COPIME)

Vencimiento: 2022-04-28 **Sin Certificado**

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 130-095	FECHA 28/03/2022	HORA HI: 08:40 / HF: 09:11	Nro. **095-01224618**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO:

TITULAR: CAVALLO RODOLFO LUCIANO	DOMINIO **UYL266**	AÑO 1971

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	FORD	F-350	KA9LLT-37398
MOTOR	PERKINS	PA6	RPA163829
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

110102(L) Elementos de Emergencia > Extintor de Incendio (matafuego) > Defectos en estado, ubicación y/o sujeción

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Condicional	Del Canto, Néstor	Ing. Francisco, Julio César Mat. Nº: I012776(COPIME)

Vencimiento: 2022-04-28 **Sin Certificado**


UTL 265
28/03/2022 08:40




61AwLT0641

