


Buenos Aires Ciudad

VTV Verificación Técnica Vehicular

## Certificado Verificación Técnica Vehicular

| INFORME DE INSPECCIÓN Nº | OBLEA Nº | VENCIMIENTO | CÓDIGO |
|---|---|---|---|
| 21 000300010561400 | 02541090 | 07/2022 | 02990360 |

TITULAR: GUSTAVO ALBERTO SANCHEZ

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: DNI 14927381

Planta A+ VELEZ SARSFIELD

| DOMINIO | AÑO | MARCA | Resultado: |
|---|---|---|---|
| AB677KK | 2017 | PEUGEOT | APTO |
| MODELO: | CLASIFICACIÓN: | CHASIS Nº | Fecha de inspección: |
| 2008 FELINE 1.6 | M1: AUTOMOTOR <=9 ASIENTOS | 936CMNFP0JB002765 | 12/08/2021 8:32:19 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEFICIENCIAS OBSERVADAS | TIPO DE DEFECTO |
|---|---|---|
| 02.03.008<br>09.14.002 | LUCES - FRENOS : LUZ DE FRENO NO FUNCIONA EN PARTE TRASERA IZQUIERDA<br>ESTADO GENERAL - ESPEJO INTERIOR : RETROVISOR INTERIOR DETERIORADO EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA | |

REGISTROS DE VERIFICACIONES
Alineación/Deriva Eje Delantero : 3 m/km (Máx. 18 m/km)
Freno Servicio: Diferencia frenado primer eje : 12,000 % (Máx. 35%)
Freno Servicio: Diferencia frenado segundo eje : 4,000 % (Máx. 35%)
Freno Servicio: Eficacia de frenado : 57,000 % (Mín. 40%)
Freno Auxiliar: Eficacia de frenado : 18,000 % (Mín. 10%)
Diferencia suspensión eje 1 : 8,000 %
Suspension rueda derecha eje 2 : 70,000 % (Mín. 30%)
Suspension rueda izquierda eje 2 : 70,000 % (Mín. 30%)
Diferencia suspensión eje 2 : 0,000 %
Suspension Rueda derecha eje delantero : 55,000 % (Mín. 30%)
Suspension rueda izquierda eje delantero : 62,500 % (Mín. 30%)
HC ALTA : 43,00 ppm (Máx. 300 ppm)
CO ALTA : 0,52 % (Máx. 1,5 %)
HC BAJA : 19,00 ppm (Máx. 300 ppm)
CO BAJA : 0,06 % (Máx. 1,5 %)

| TIEMPOS | HORA INGRESO: 08:32:19 | HORA EGRESO: 08:38:36 | TTL: 00:06:17 | TTE: 00:05:32 |
|---|---|---|---|---|

OBSERVACIONES

ORIGINAL — IMPRESO: 12/08/2021 — PÁGINAS 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

VTV | Verificación Técnica Vehicular

## Certificado Verificación Técnica Vehicular

| INFORME DE INSPECCIÓN Nº | OBLEA Nº | VENCIMIENTO | CÓDIGO |
|---|---|---|---|
| 21 000300010561400 | 02541090 | 07/2022 | 02990360 |

TITULAR: GUSTAVO ALBERTO SANCHEZ

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: DNI 14927381

Planta A+ VELEZ SARSFIELD

| DOMINIO | AÑO | MARCA | Resultado: |
|---|---|---|---|
| AB677KK | 2017 | PEUGEOT | APTO |

| MODELO: | CLASIFICACIÓN: | CHASIS Nº | Fecha de inspección: |
|---|---|---|---|
| 2008 FELINE 1.6 | M1: AUTOMOTOR <=9 ASIENTOS | 936CMNFP0JB002765 | 12/08/2021 8:32:19 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEFICIENCIAS OBSERVADAS | TIPO DE DEFECTO |
|---|---|---|
| 02.03.008<br>09.14.002 | LUCES - FRENOS : LUZ DE FRENO NO FUNCIONA EN PARTE TRASERA IZQUIERDA<br>ESTADO GENERAL - ESPEJO INTERIOR : RETROVISOR INTERIOR DETERIORADO EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA | |

REGISTROS DE VERIFICACIONES

Alineación/Deriva Eje Delantero : 3 m/km (Máx. 18 m/km)
Freno Servicio: Diferencia frenado primer eje : 12,000 % (Máx. 35%)
Freno Servicio: Diferencia frenado segundo eje : 4,000 % (Máx. 35%)
Freno Servicio: Eficacia de frenado : 57,000 % (Mín. 40%)
Freno Auxiliar: Eficacia de frenado : 18,000 % (Mín. 10%)
Diferencia suspensión eje 1 : 8,000 %
Suspension rueda derecha eje 2 : 70,000 % (Mín. 30%)
Suspension rueda izquierda eje 2 : 70,000 % (Mín. 30%)
Diferencia suspensión eje 2 : 0,000 %
Suspension Rueda derecha eje delantero : 55,000 % (Mín. 30%)
Suspension rueda izquierda eje delantero : 62,500 % (Mín. 30%)
HC ALTA : 43,00 ppm (Máx. 300 ppm)
CO ALTA : 0,52 % (Máx. 1,5 %)
HC BAJA : 19,00 ppm (Máx. 300 ppm)
CO BAJA : 0,06 % (Máx. 1,5 %)

| TIEMPOS | HORA INGRESO: 08:32:19 | HORA EGRESO: 08:38:36 | TTL: 00:06:17 | TTE: 00:05:32 |
|---|---|---|---|---|

OBSERVACIONES

ORIGINAL

IMPPRESO: 12/08/2021 PÁGINAS 1 de 1