Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 10 | Est. Nº 02

INFORME DE INSPECCION Nº 303210 **OBLEA Nº** 230347738

Conductor	PALMERO, RICARDO ANTONIO			Titular	TORRICELLI, EUGENIO
Documento	DNI 24.715.393			Documento	DNI 27.563.213
Marca	CITROEN			Dominio Nº	LNM605
Tipo	FURGON VID C/AS			Motor Nº	10IBED0008047
Modelo	BERLINGO 1.6HDI	Año	2012	Chasis Nº	8BCGC9HJCDG510559
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 08/06/2023					
Clasificación	TRANSP. PARTICULAR DE PERS. HASTA 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
	OBSERVACION/ES		
4.6	SISTEMA DE FRENOS- FRENO DE SERVICIO OTROS EJES: DESEQUILIBRIO- MAYOR A 30% Y MENOR A 40% (Trasera/o Derecha/o 38%)		
9.7	ESTADO GENERAL- LUNETA Y CRISTALES LATERALES: TRANSPARENCIA - ESTADO- VIDRIOS LATERALES TRASEROS OSCURECIDOS CON FILM		
9.7	ESTADO GENERAL- LUNETA Y CRISTALES LATERALES: TRANSPARENCIA - ESTADO- VIDRIOS LATERALES DELANTEROS OSCURECIDOS CON FILM		
9.7	ESTADO GENERAL- LUNETA Y CRISTALES LATERALES: TRANSPARENCIA - ESTADO- LUNETA OSCURECIDA CON FILM		

Tiempos:	H. INGR. 09:52	H. EGR. 10:01	TTL: 00:01	TTE: 00:09

Observaciones:
Las obs. deben ser subsanadas con la responsabilidad y a cargo exclusivo del Titular/Tenedor del vehículo, dentro de los 5 días hábiles siguientes.

Firma Usuario

ALBERTO GARCIA
SUPERVISOR
VTV NOROESTE S.A.

Puede descargar su factura electrónica desde www.vtvjunin.com.ar

Fecha 08/06/2022

ORIGINAL

Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 10 | Est. Nº 02

INFORME DE INSPECCION Nº 301655

OBLEA Nº 230338484

Conductor	PALMERO, RICARDO ANTONIO			Titular	TORRICELLI, EUGENIO
Documento	DNI 24.715.393			Documento	DNI 27.563.213
Marca	VOLKSWAGEN			Dominio Nº	EPA781
Tipo	RURAL			Motor Nº	BGG006812
Modelo	GOL COUNTRY SD	Año	2004	Chasis Nº	9BWDD05X24T164775
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 07/04/2023					
Clasificacion	TRANSP. PARTICULAR DE PERS. HASTA 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
	OBSERVACION/ES		
8.2	NEUMATICOS- FALLAS VISIBLES- DESGASTE DESPAREJO (Ambos Traseras/os)		
9.7	ESTADO GENERAL- LUNETA Y CRISTALES LATERALES: TRANSPARENCIA - ESTADO- LUNETA OSCURECIDA CON FILM		
9.7	ESTADO GENERAL- LUNETA Y CRISTALES LATERALES: TRANSPARENCIA - ESTADO- VIDRIOS LATERALES TRASEROS OSCURECIDOS CON FILM		
9.7	ESTADO GENERAL- LUNETA Y CRISTALES LATERALES: TRANSPARENCIA - ESTADO- VIDRIOS LATERALES DELANTEROS OSCURECIDOS CON FILM		

Tiempos:	H. INGR.: 14:00	H. EGR.: 14:03	TTL.: 00:00	TTE.: 00:03

Observaciones:
Las obs. deben ser subsanadas con la responsabilidad y a cargo exclusivo del Titular/Tenedor del vehiculo, dentro de los 5 días habiles siguientes.

Firma Usuario

ALBERTO GARCIA
SUPERVISOR
VTV NOROESTE S.A.

Fecha
27/04/2022
ORIGINAL
Pág. 1 de 1

Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 10 | Est. Nº 02

INFORME DE INSPECCION Nº 301655

OBLEA Nº 230338484

Conductor	PALMERO, RICARDO ANTONIO			Titular	TORRICELLI, EUGENIO
Documento	DNI 24.715.393			Documento	DNI 27.563.213
Marca	VOLKSWAGEN			Dominio Nº	EPA781
Tipo	RURAL			Motor Nº	BGG006812
Modelo	GOL COUNTRY SD	Año	2004	Chasis Nº	9BWDD05X24T164775
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 07/04/2023					
Clasificacion	TRANSP. PARTICULAR DE PERS. HASTA 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
	OBSERVACION/ES		
8.2	NEUMATICOS- FALLAS VISIBLES- DESGASTE DESPAREJO (Ambos Traseras/os)		
9.7	ESTADO GENERAL- LUNETA Y CRISTALES LATERALES: TRANSPARENCIA - ESTADO- LUNETA OSCURECIDA CON FILM		
9.7	ESTADO GENERAL- LUNETA Y CRISTALES LATERALES: TRANSPARENCIA - ESTADO- VIDRIOS LATERALES TRASEROS OSCURECIDOS CON FILM		
9.7	ESTADO GENERAL- LUNETA Y CRISTALES LATERALES: TRANSPARENCIA - ESTADO- VIDRIOS LATERALES DELANTEROS OSCURECIDOS CON FILM		

Tiempos:	H. INGR.: 14:00	H. EGR.: 14:03	TTL.: 00:00	TTE.: 00:03

Observaciones:
Las obs. deben ser subsanadas con la responsabilidad y a cargo exclusivo del Titular/Tenedor del vehiculo, dentro de los 5 días habiles siguientes.

Firma Usuario

ALBERTO GARCIA
SUPERVISOR
VTV NOROESTE S.A.

Fecha
27/04/2022
ORIGINAL
Pág. 1 de 1