Buenos Aires Ciudad

VTV | Verificación Técnica Vehicular

Certificado Verificación Técnica Vehicular

INFORME DE INSPECCIÓN Nº	OBLEA Nº	VENCIMIENTO	CÓDIGO
22 000400010764667	03322271	08/2023	03732585

TITULAR	TIPO Y Nº DE DOCUMENTO	
GUSTAVO ALBERTO .SANCHEZ	CUIT 20-14927381-7	Planta A+ SANTA MARIA

DOMINIO	AÑO	MARCA	Resultado:
PHH368	2015	VOLKSWAGEN	APTO

MODELO:	CLASIFICACIÓN:	CHASIS Nº	Fecha de inspección:
GOL TREND 1.6	M1 LIVIANO < =9 ASIENTOS	9BWAB45U2GP508009	20/08/2022 11:20:43

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEFICIENCIAS OBSERVADAS	TIPO DE DEFECTO
05.01.001	SUSPENSION - EFICACIA : FALTA DE EFICACIA EN AMORTIGUADOR RUEDA (Izq) 1ER EJE: (31)%. MMMA HA	
09.10.004	ESTADO GENERAL - LUNETA Y CRIST. : VISIBILIDAD, A TRAVES DE CRISTALES DISMINUIDA. POLARIZADOS	

REGISTROS DE VERIFICACIONES

Alineación/Deriva Eje Delantero : 9 m/km (Máx. 18 m/km)
Freno Servicio: Diferencia frenado primer eje : 9,000 % (Máx. 35%)
Freno Servicio: Diferencia frenado segundo eje : 2,000 % (Máx. 35%)
Freno Servicio: Eficacia de frenado : 51,000 % (Mín. 40%)
Freno Auxiliar: Eficacia de frenado : 15,000 % (Mín. 10%)
Diferencia suspensión eje 1 : 11,000 %
Suspension rueda derecha eje 2 : 57,200 % (Mín. 30%)
Suspension rueda izquierda eje 2 : 57,200 % (Mín. 30%)
Diferencia suspensión eje 2 : 0,000 %
Suspension Rueda derecha eje delantero : 42,120 % (Mín. 30%)
Suspension rueda izquierda eje delantero : 30,940 % (Mín. 30%)
HC ALTA : 0,00 ppm (Máx. 300 ppm)
CO ALTA : 0,01 % (Máx. 1,5 %)
HC BAJA : 0,00 ppm (Máx. 300 ppm)
CO BAJA : 0,00 % (Máx. 1,5 %)

TIEMPOS	HORA INGRESO:	11:20:43	HORA EGRESO:	11:35:42	TTL:	00:14:59	TTE:

OBSERVACIONES

ORIGINAL

IMPPRESO: 20/08/2022

PÁGINAS 1 de 1