

...rio de Transporte
...sidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

...RGA SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 030-062	FECHA 28/03/2022	HORA HI: 09:57 / HF: 10:31	Nro. **062-01055700**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: HS INTEGRAL SRL	DOMINIO **AA846FL**	AÑO 2017

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	PEUGEOT	PARTNER CONFORT 1.6 HDI	8AEGC9HJCHG518563
MOTOR	PEUGEOT	1.6 HDI	10JBED0061940
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA -		TCCE (CAJA CERRADA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS			
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1		740	2.2	2.3	4.35	61.99
2		510	1.1	1.2	8.33	45.97
3						
4						
TOTAL		1250				55.45
FRENO ESTAC.	2	1250	1.0	1.2	16.67	17.94

GASES		
BACHARACH	OPACIDAD 0.82	
CO(%)	HC(ppm)	
NOX		

RUIDO		
EXT. ESCAPE	81.2 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA	-1.0	(m/Km.


Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	SCOTTO, JORGE	Ing. SCOTTO, JORGE ESTEBAN Mat. Nº: 8803(COPIME)

Certificado: S-622830


Ministerio de Justicia y Seguridad
Ciudad de Buenos Aires
Registro de Verificación de Autopartes
MS S-0622830
MERCOSUR
MINISTERIO
DE TRANSPORTE
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
22
VALIDO HASTA
23
MS S-0622830

Ministerio de Justicia y Seguridad
Ciudad de Buenos Aires
Registro de Verificación de Autopartes

28/03/2023

PLA
REVISI

o de Transporte
idencia de la Nación

PASAJEROS (--------)

SA SÍ





565FH3AHZY

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION



...rio de Transporte
...sidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

...RGA SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 030-062	FECHA 28/03/2022	HORA HI: 09:57 / HF: 10:31	Nro. **062-01055700**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: HS INTEGRAL SRL	DOMINIO **AA846FL**	AÑO 2017

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	PEUGEOT	PARTNER CONFORT 1.6 HDI	8AEGC9HJCHG518563
MOTOR	PEUGEOT	1.6 HDI	10JBED0061940
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA -		TCCE (CAJA CERRADA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS			
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1		740	2.2	2.3	4.35	61.99
2		510	1.1	1.2	8.33	45.97
3						
4						
TOTAL		1250				55.45
FRENO ESTAC.	2	1250	1.0	1.2	16.67	17.94

GASES		
BACHARACH	OPACIDAD 0.82	
CO(%)	HC(ppm)	
NOX		

RUIDO		
EXT. ESCAPE	81.2 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA	-1.0	(m/Km.


Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	SCOTTO, JORGE	Ing. SCOTTO, JORGE ESTEBAN Mat. Nº: 8803(COPIME)

Certificado: S-622830


Ministerio de Justicia y Seguridad
Ciudad de Buenos Aires
Registro de Verificación de Autopartes
MS S-0622830
MERCOSUR
MINISTERIO
DE TRANSPORTE
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
22
VALIDO HASTA
23
MS S-0622830

Ministerio de Justicia y Seguridad
Ciudad de Buenos Aires
Registro de Verificación de Autopartes

28/03/2023

PLA
REVISI

o de Transporte
idencia de la Nación

PASAJEROS (--------)

SA SÍ





565FH3AHZY

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION