Buenos Aires Ciudad

VTV | Verificación Técnica Vehicular

Certificado Verificación Técnica Vehicular

INFORME DE INSPECCIÓN Nº	OBLEA Nº	VENCIMIENTO	CÓDIGO
000121000179420	003382897	09/2023	03805894

TITULAR
VERION I C S A

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO
CUIT 30700454513

Resultado:
APTO
Fecha de inspección:
16/09/2022

DOMINIO	AÑO	MARCA	MODELO	CLASIFICACIÓN	CHASIS Nº
ORI959	2015	PEUGEOT	PARTNER CONFORT	AUTOMÓVIL PARTICULAR (M1)	8AEGC9HJCFG511856

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEFICIENCIAS OBSERVADAS	TIPO DE DEFECTO
02.02.003	LUCES - POSICION/PATEN.: NO FUNCIONAN LUCES DE POSICION Trasero Izquierda	OB
02.03.002	LUCES - FRENOS: NO FUNCIONA UNA LUZ DE FRENO Izquierda	OB
04.04.001	FRENOS - SERVICIO EFIC.: EFICACIA FRENO DE SERVICIO INSUFICIENTE: (44,20)%. SUMA FUERZAS POR EJE: (3,40)/(2,15)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00) KNW. PESO (1280,00) KGS.	OB
08.03.003	RUEDAS - NEUMATICOS PROFUNDIDAD DIBUJO: DESGASTE DESPAREJO EN NEUMATICOS Trasero Derecha	OB
09.10.015	ESTADO GENERAL - LUNETAS Y CRISTALES: VISIBILIDAD, A TRAVES DE LUNETA/CRISTALES, DISMINUIDA	OB

.....

REGISTROS DE LA VERIFICACIÓN:

Alineación Deriva: 2m/Km. (hasta 18m/Km)

Freno de servicio: Eficacia 44,20% (mayor a 40%)

Freno de servicio: Desequilibrio 1er eje: 9,84%, 2do eje: 10,18% (máx. 36%)

Freno de mano: Eficacia: 15,06% (min. 10%)

Suspensión Eficacia 1er eje izq: 53%, der: 45% (min. 30%)

Suspensión Eficacia 2do eje izq: 68%, der: 58% (min. 30%)

Desequilibrio Amortiguadores 1er eje: 14%, 2do eje:15% (max. 30%)

Emisión humos: 1,350m-1 (sin turbo max. 2,63 m-1, con turbo max. 3,00m-1)

TIEMPOS	HORA INGRESO:	HORA EGRESO:	TTL:	TTE:
	10:44:33	10:58:45	00:09:31	00:03:12

OBSERVACIONES

ORIGINAL | IMPPRESO: 16/09/2022 | PÁGINAS 1 / 1