

MS T-0759882

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
6OTKqFouN

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETARIO:	CARRIZO LOBOS EDUARDO ALBERTO
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 23338011709
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	SAN NICOLAS 1800
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	GODOY CRUZ
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	5501
06 TELEFONO/ TELEFONE:	261
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	MENDOZA
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	DAH002
10 REGISTRO / RENAVAM:	B88202
11 AÑO / ANO:	1999
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	03/10/2023
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	03/10/2023
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	03/04/2024
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	TECNAC S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	080-005
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. GABRIEL FRANCISCO DIEBRA
19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO:	A10986(COPIG)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	2.60 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.50 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	13.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	RANDON
24 MODELO/ MODELO:	SR-CS-DI-03-30
25 NUMERO/ NUMERO:	8B8K1353AYM000486
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL	28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NUMERO (*):	-
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	-
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG CT CF CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NUMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 2717571
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

GABRIEL F. DIEBRA
Ingeniero Electromecánico
Mat. N° 10986 - Cat. A

ORIGINAL

CEROSIETECINCONUEVEOCHOOCHODOS

25(L) Otras Anomalías
(FALTAN GUARDAPOLVOS EN 3 EJE)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	NARAMBUENA, RAMON	Ing. Diebra, Gabriel Francisco Mat. Nº: A10986(COPIG)

GABRIEL F. DIEBRA
Ingeniero Electromecánico
Mat. N° 10986 - Cat. A



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro:- 101204603268

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). | Nro:-

Denominación del Art. 33 (DNRPA) |

GENASA -

ntecedentes de las Reparaciones

ódigo de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Presidencia de la Nación **REVISION TECNICA**

Línea de Inspección Nº: 1

RGA SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
T 080-005	FECHA 03/10/2023	HORA HI: 08:39 / HF: 09:25	Nro. **005-01057405**

ENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TULAR: CARRIZO LOBOS EDUARDO ALBERTO	DOMINIO **DAH002**	AÑO 1999

	MARCA	MODELO	NÚMERO
HASIS	RANDON	SR-CS-DI-03-30	8B8K1353AYM000486
OTOR	-	-	-
ACOGRAFO			
MITADOR			
ARROCERIA	-	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

OCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
ES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	7340	18.22	19.6	7.04	52.52	CO(%)	HC(ppm)
2	5900	13.2	14.1	6.38	47.17	NOX	
3	6220	15.0	14.8	1.33	48.84	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	19460				49.72	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 3	19460	16.0	15.0	6.25	16.24	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (DETERIORADO)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (DETERIORADAS EN GRAL)

25(L) Otras Anomalias (Ingrese Descripción en la Columna Observación del Sistema RTOCENT) (FALTAN GUARDAPOLVOS EN 3 EJE)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	NARAMBUENA, RAMON	Ing. Diebra, Gabriel Francisco Mat. Nº: A10986(COPIG) GABRIEL F. DIEBRA Ingeniero Electromecánico Mat. N° 10986 - Cat. A

Certificado: T-759882