VTV PATENTE CTR 665



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA: SI	PASAJEROS: (———)	VTV: (———)	PARTICULAR: ( )
CRT: 120-059	FECHA: 19/07/2023	HORA IN: 07:42 / HF: 08:00	Nro: 059-01070941

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: DIAZ SEBASTIAN ANGEL		DOMINIO: CTR665	AÑO: 1999
MARCA	**MODELO**		**NÚMERO**
CHASIS: RANDON	SR-CS-DI-03-30	238117057	
MOTOR: -	-	-	
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA: -	TLCG (CAJA CARGA GRAL)	-	
-	EXPTE. VTP: -	PLANO VTP Nro: -	

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
	2618	6.95	7.15	2.8	54.9	LAMBDA	HC (ppm)
	2995	6.65	6.95	4.32	46.29	NOX	
	2791	7.18	6.95	3.2	51.61		
						RUIDO	
						EST. ESCAPE	
	8404				50.74	INT. PASAJ.	MOT. 3/4
						INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
						DERIVA	LIVIAN.

TRANSPORTISTA: ***Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la*** ***disposición SSTA Nº 25/09, Anexo I, inciso 2.3).***

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

002(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad
> Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (círculo de
ad estado y no reglamentario)

Ing. JOSÉ RAMÓN TANA
M.P. 28210
REVISIÓN TÉCNICA NACIONAL
RTO TUCUMÁN

Ing. Tana José Ramón
Mat. Nº 28210(COPIT)

Certificado: T-607753