
RTO
RTO
RTO
RTO
RTO
RTO
JRR796 G C 100-064 1099280 1 U 231862
Antecedentes de la Actividad
Antecedentes de las Modificaciones
Antecedentes de las Reparaciones
Código de defecto
Tipo de Tarea
Descripción de la Tarea
Código de Reparación
REVISION A LA VERA DE LA RUTA
OBSERVACIONES

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA SI	PASAJEROS (---------)	VTV. (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-054	FECHA 24/01/2024	HORA HI: 10:26 / HF: 11:38	Nro. 054-01099280

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: ECOTRANS S.A.

MARCA		DOMINIO JRR796	AÑO 2011
CHASIS RANDON	MODELO	NUMERO	
MOTOR -	SR-CG-02+01	8B8GSRA3F8M003404	
TACOGRAFO	-	-	
LIMITADOR			
CARROCERIA -			
-	TCA (CAJA ABIERTA)	-	
	EXPTE. VTP -	PLANO VTP Nro. -	

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES	BASCULA	FZA. EJE	FZA. EJE	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	2809	6.82	6.6	3.23	48.7
2	2139	7.35	6.11	16.87	64.15
3	2454	8.47	6.6	22.08	62.6
4					
TOTAL	7402				
PESAJE ESTAC. 3	7402	5.33	6.23	14.45	57.77
					15.92

CONTROL DE FRENOS

GASES

BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE		
INT. PASAJE	MOT. 1/4	
INT. CABINA	MOT. 1/4	RAL.
DERIVA		(m/Km)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020104(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > RESORTES HELICOIDALES - PULMONES DE SUSPENSIÓN > Deterioro, y/o envejecimiento (pulmones de suspensión) (1ER EJE - AMBOS PULMONES DE SUSPENSION Y DE ELEVACION IZQ. CON DETERIORO)

040102(L) Chasis > Bastidor del Chasis > Torceduras, fisuras, dobleces, alargamientos, calentamientos, corrosiones (TRAVESAÑO EN 1ER EJE ZONA FIJACION DE TORNAMESA - CON SOLDADURAS DE REPARACIONES FISURADAS)

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento (NEUMATICO EXTERNO DERECHO DEL 1ER EJE - ESTADO)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Boveri, Adrian Alejandro	Ing. Boveri, Adrian Alejandro Mat. Nº: 2-0100-6(C.I.E.)

Certificado: U-231862



RTO

5UIJsEQ9BT

REVISION TECNICA OBLIGATORIA

VALIDO HASTA 24 25

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO
ALTURA / ALTURA: 4.00 m.
ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
LARGO / COMPRIMENTO: 13.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
MARCA / MARCA: RANDON
MODELO/ MODELO: SR-CG-02+01
NUMERO/ NUMERO: 8BBGSRA3FBM003404
CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
TARA / TARA (*):
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
CMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR
NUMERO / NUMERO (*):
COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):
POTENCIA / POTENCIA:

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROCERIA:
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:
TIPO/ TIPO:
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CP CMG CI
TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE/ DISTRADOR DE VELOCIDADE
MARCA/ MARCA (*):
NUMERO/ NUMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
OPERADOR: ECOTRANS S.A.
Ficha RCM AUTA Nº: 2984044
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ECOTRANS S.A. (*)
CUIT 30710038993
RUTA 9 KM. 227 Y 188
SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS
2900
033815463545
FEDERICO@GONATELLILOGISTICA.COM.
BUENOS AIRES
JRR796
139113
2011
04
24/01/2024
24/01/2024
24/01/2025
ISVA S.R.L.
100-054
ING. ADRIAN ALEJANDRO BOVERI
2-0100-6(C.I.E)

OP6G0N6AL

CERODOSTRESUNOOCHOSEISDOS

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento (NEUMATICO EXTERNO DERECHO DEL 1ER EJE - ESTADO)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Boveri, Adrian Alejandro	Ing. Boveri, Adrian Alejandro Mat. Nº: 2-0100-6(C.I.E)

Página 1 de 1

Certificado: U-231862