

4G0RkYNFDs

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 202604801188
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAMION TRACTOR C/ CAB DORM Y CAJA ABIERTA
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION



Secretaría de Transporte
Gobierno de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
40-016	FECHA 19/04/2024	HORA HI: 10:16 / HF: 11:01	Nro. **016-01068539**

CACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TAR: BALBUENA LUIS ALBERTO — DOMINIO **GJE405** — AÑO 2007

	MARCA	MODELO	NÚMERO
ASIS	MERCEDES BENZ	L1634	9BM6950237B517042
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM	457914U0883957
TACOGRAFO	VDO		716090
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 1.25
1	4083	10.25	8.82	13.95	47.61	CO(%)	HC(ppm)
2	4653	11.68	10.38	11.13	48.33	NOX	
3						RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	85.6 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	8736				47.99	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 2	8736	7.53	9.5	20.74	19.87	DERIVA	1.81 (m/Km.)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones (TRASERO)

1507(L) Documentación > Descripción Libre (TRAMITAR CAMBIO DE TIPO)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Palopolo, Héctor Daniel	Ing. Rotundo, Jorge Andrés Mat. Nº: 41127(C.I.E.E.R)