Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

4GVCq2MOb

Serie **U**

CERTIFICADO Nº 0561081

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETARIO: RAMOS RAMON RICARDO
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF**: CUIT 20100388198
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: SAN LUIS Nº 1546
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: SAN MARTÍN
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 5570
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 1
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: MENDOZA

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **AE904CG**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: B188292
11 **AÑO** / ANO: 2021
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 15/07/2024
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 15/07/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **15/07/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**: REVITE S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION**: 080-017
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO**: ING. OMAR GABRIEL BORDIN
RESPONSÁVEL TECNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 10690 A(CONSEJO

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

por REVITE S.A.
OMAR GABRIEL BORDIN
ING. ELECTROMECANICO
Mat. 10.690 - A

(*) **Llenado no obligatorio** / Ítem de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA** / ALTURA: 3.70 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.50 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 5.90 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA** / MARCA: SCANIA
24 **MODELO**/ MODELO: R450 A4X2
25 **NUMERO**/ NUMERO: +9BSR4X200++N3994624+
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 8383962
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CI CF CMG CP
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMION TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA**/ MARCA (*): -
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

Ficha RCM AITA Nº: 3388615
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 890.0

ORIGINAL

CEROCINCOSEISUNOCEROOCHOUNO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

por REVITE S.A.
Ing. LUIS ALBERTO CALDERON
MAT. 7258 - CAT. "A"



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 101204863076

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

por REVITE S.A.
Ing. LUIS ALBERTO CALDERON
MAT. 7258 "A"

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-017	FECHA 15/07/2024	HORA HI: 09:32 / HF: 09:54	Nro. **017-01127359**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: RAMOS RAMON RICARDO	DOMINIO **AE904CG**	AÑO 2021

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	R450 A4X2	+9BSR4X200++N3994624+
MOTOR	SCANIA	R450 A4X2	8383962
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS			
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1		5160	13.2	14.2	7.04	54.13
2		2580	6.69	7.45	10.2	55.87
3						
4						
TOTAL		7740				54.71
FRENO ESTAC.	1	7740	6.14	6.78	9.44	17.02

GASES			
BACHARACH	OPACIDAD 0.08		
CO(%)	HC(ppm)		
NOX			

RUIDO		
EXT. ESCAPE	88.0 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA	-0.21	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

por REVITE S.A.
Ing. LUIS ALBERTO CALDERON
MAT. 7268 - CAT. "A"

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

por REVITE S.A.
OMAR GABRIEL BORDIN
ING. ELECTROMECANICO
MAT. 10.690

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Bordin, Omar Gabriel Mat. Nº: 10690 A(Consejo Profesional de

Certificado: U-561081