Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
5HRadlrnkF

Serie U

CERTIFICADO Nº 0528273

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: LAUMANN NESTOR GUSTAVO (*)
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30714721808
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: CESAR CITO 483
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: VILLA MARÍA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5900
06 TELEFONO/ TELEFONE: 353155002435
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: CÓRDOBA
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: KEB191
10 REGISTRO / RENAVAM: -
11 AÑO / ANO: 2011
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 11/07/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 11/07/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **11/07/2025**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: INSPEC. TÉCNICA VILLA MARIA S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 050-117
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. SEBASTIAN CALDERON
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 29995562/5580(CIEC)
FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
20 ALTURA / ALTURA: 3,75 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2,50 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 6,10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: SCANIA
24 MODELO/ MODELO: P340 A4X2
25 NUMERO/ NUMERO: +9BSP4X200++B3681069+
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): 8164505
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
OPERADOR: LAUMANN LOGISTICA Y SERVICIOS S.R.L
Ficha RCM AITA Nº: 3381295
Nro. de ICM: 18521
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 850.0

ORIGINAL

CEROCINCODOSOCHODOSSIETETRES

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	GONZALEZ, GASTON	Ing. CALDERON, SEBASTIAN Mat. Nº: 29995562/5580(CIEC)

Certificado: U-528273



Antecedentes de la Actividad	* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRP	CAMIÓN TRACTOR C/DORM. CON PLATO DE ENGANCHE
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

APTO

GASTON GONZALEZ
INSPECTOR TECNICO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	GONZALEZ, GASTON	Ing. CALDERON, SEBASTIAN Mat. Nº: 29995562/5580(CIEC)

SEBASTIAN CALDERON
INGENIERO MECANICO
Mat. Nº 29995562/5580

Certificado: U-528273

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 050-117	FECHA 11/07/2024	HORA HI: 12:05 / HF: 13:06	Nro. **117-01120162**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: LAUMANN NESTOR GUSTAVO	DOMINIO **KEB191**	AÑO 2011

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	P340 A4X2	+9BSP4X200++B3681069+
MOTOR	SCANIA	DC 11 03	8164505
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4900	13.58	15.06	9.83	59.58
2	3060	6.8	6.65	2.21	44.81
3					
4					
TOTAL	7960				53.9
FRENO ESTAC. 2	7960	6.79	6.52	3.98	17.04

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 1.10
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	85.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	3.0 (m/Km.)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020501(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Amortiguadores y Soportes > Fijación defectuosa (al chasis y suspensión)

040504(L) Chasis > Motor Transmisión > Inexistencia de seguro de cardan

071001(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces indicadoras de dirección(giro) y de advertencia (balizamiento) > Ubicación y/o color no adecuados

APTO

GASTON GONZALEZ
INSPECTOR TECNICO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	GONZALEZ, GASTON	Ing. CALDERON, SEBASTIAN Mat. Nº: 29995562/5580(CIEC)

SEBASTIAN CALDERON
INGENIERO MECANICO
M.N. 29995562/5580

Certificado: U-528273