

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Na

CARGA	Sí	PA	
CRT	040-006	FE	

IDENTIFICACION DEL VEHICULO

TITULAR:	GALANTE DOMINC
MARCA	
CHASIS	SCANIA
MOTOR	SCANIA
TACOGRAFO	
LIMITADOR	
CARROCERIA	-

-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV PRA CRA	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES		BÁSCULA
1		5061
2		3514
3		
4		
TOTAL		8575
FRENO ESTAC.	1	8575

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
11.14	11.33	1.68	45.26
8.47	8.43	0.47	49.02
			46.8
5.25	8.96	41.41	16.89

GASES

BACHARACH	OPACIDAD 0.
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	90.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
DERIVA	-0.87

r. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificaci /o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsal écnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de TO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10303(L) Sistema de Dirección > Caja de Dirección > Pérdidas de aceite (CAJA DE DIRECCION CON ERDIDA DE FLUIDO)

10401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de rección – Rótulas con juego (EXTREMO BARRA LARGA LADO DERECHO CON JUEGO LEVE)

10604(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y señalización exterior - faros principales ces altas y bajas) > Intensidad no adecuada (OPTICA DELANTERA IZQUIERDA)

030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (PARABRISAS CON URA)

010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas rorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (REPONER BANDA REFLECTIVA ANTERA)

INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
	Dusset, Stefano	Ing. Ibarra Schwele, Giuliano Mat. Nº: 41975P(CIEER)

Certificado: U-405519