Buenos Aires Ciudad

VTV | Verificación Técnica Vehicular

Certificado Verificación Técnica Vehicular

INFORME DE INSPECCIÓN Nº	OBLEA Nº	VENCIMIENTO	CÓDIGO
24 00030001125413		04/10/2024	05183359

TITULAR	TIPO Y Nº DE DOCUMENTO	
NABLA ELECTRIC S.A.	CUIT 33-71129156-9	Planta A+ VELEZ SARSFIELD

DOMINIO	AÑO	MARCA	Resultado
PPC127	2016	CITROEN	CONDICIONAL

MODELO	CLASIFICACIÓN	CHASIS Nº	Fecha de inspección
BERLINGO FURGON 1.6 HDI BUSINESS AM1: AUTOMOTOR <=9 ASIENTOS		8BCGC9HCGGS14589	12/07/2024 7:29:51

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEFICIENCIAS OBSERVADAS	TIPO DE DEFECTO
03.05.002	DIREC/TREN DEL. - CAJA DIRECCION : JUEGOS, O DESGASTES EN CAJA DE DIRECCION/CREMALLERA	
03.05.003	DIREC/TREN DEL. - CAJA DIRECCION : GUARDAPOLVOS CAJA DE DIRECCION DETERIORADOS	
08.03.001	RUEDAS - NEUM. DIBUJO : PROFUNDIDAD DIBUJO DE NEUMATICOS INSUFICIENTE EN PARTE DELANTERA DERECHA	Leve
08.03.001	RUEDAS - NEUM. DIBUJO : PROFUNDIDAD DIBUJO DE NEUMATICOS INSUFICIENTE EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA	Leve
09.23.001	ESTADO GENERAL - PERDIDAS : PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION	
10.04.003	CONTAMINACION - RUIDO BOCINA : BOCINA NO FUNCIONA	

REGISTROS DE VERIFICACIONES

Alineación/Deriva Eje Delantero : 6 m/km (Máx. 18 m/km)
Freno Servicio: Diferencia frenado primer eje : 8,000 % (Máx. 35%)
Freno Servicio: Diferencia frenado segundo eje : 2,000 % (Máx. 35%)
Freno Auxiliar: Eficacia de frenado : 16,000 % (Mín. 10%)
Freno Servicio: Eficacia de frenado : 50,000 % (Mín. 40%)
Diferencia suspensión eje 1 : 10,000 %
Suspension rueda izquierda eje 2 : 72,500 % (Mín. 30%)
Suspension rueda derecha eje 2 : 60,000 % (Mín. 30%)
Suspension Rueda derecha eje delantero : 52,500 % (Mín. 30%)
Suspension rueda izquierda eje delantero : 62,500 % (Mín. 30%)
Diferencia suspensión eje 2 : 13,000 %
Coeficiente de extinción K : 0,00 1/m (Máx. 2,62 1/m)

Sr. Usuario
Reverificaciones UNICAMENTE CON TURNO
(Excepto en el mismo día de la verificación)
Solicitarlo con número de RESERVA vía web en
www.suvtv.com.ar/gobierno/

TIEMPOS	HORA INGRESO: 07:29:51	HORA EGRESO: 07:37:04	TTL: 00:07:13	TTE: 00:06:02

OBSERVACIONES

IMPRESO: 12/07/2024 PÁGINAS: 1 de 2

Buenos Aires Ciudad

VTV | Verificación Técnica Vehicular

Certificado Verificación Técnica Vehicular

INFORME DE INSPECCIÓN Nº	OBLEA Nº	VENCIMIENTO	CÓDIGO
24 00030001125413		04/10/2024	05183359

TITULAR	TIPO Y Nº DE DOCUMENTO	
NABLA ELECTRIC S.A.	CUIT 33-71129156-9	Planta A+ VELEZ SARSFIELD

DOMINIO	AÑO	MARCA	Resultado
PPC127	2016	CITROEN	CONDICIONAL

MODELO	CLASIFICACIÓN	CHASIS Nº	Fecha de inspección
BERLINGO FURGON 1.6 HDI BUSINESS AM1: AUTOMOTOR <=9 ASIENTOS		8BCGC9HCGGS14589	12/07/2024 7:29:51

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEFICIENCIAS OBSERVADAS	TIPO DE DEFECTO
03.05.002	DIREC/TREN DEL. - CAJA DIRECCION : JUEGOS, O DESGASTES EN CAJA DE DIRECCION/CREMALLERA	
03.05.003	DIREC/TREN DEL. - CAJA DIRECCION : GUARDAPOLVOS CAJA DE DIRECCION DETERIORADOS	
08.03.001	RUEDAS - NEUM. DIBUJO : PROFUNDIDAD DIBUJO DE NEUMATICOS INSUFICIENTE EN PARTE DELANTERA DERECHA	Leve
08.03.001	RUEDAS - NEUM. DIBUJO : PROFUNDIDAD DIBUJO DE NEUMATICOS INSUFICIENTE EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA	Leve
09.23.001	ESTADO GENERAL - PERDIDAS : PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION	
10.04.003	CONTAMINACION - RUIDO BOCINA : BOCINA NO FUNCIONA	

REGISTROS DE VERIFICACIONES

Alineación/Deriva Eje Delantero : 6 m/km (Máx. 18 m/km)
Freno Servicio: Diferencia frenado primer eje : 8,000 % (Máx. 35%)
Freno Servicio: Diferencia frenado segundo eje : 2,000 % (Máx. 35%)
Freno Auxiliar: Eficacia de frenado : 16,000 % (Mín. 10%)
Freno Servicio: Eficacia de frenado : 50,000 % (Mín. 40%)
Diferencia suspensión eje 1 : 10,000 %
Suspension rueda izquierda eje 2 : 72,500 % (Mín. 30%)
Suspension rueda derecha eje 2 : 60,000 % (Mín. 30%)
Suspension Rueda derecha eje delantero : 52,500 % (Mín. 30%)
Suspension rueda izquierda eje delantero : 62,500 % (Mín. 30%)
Diferencia suspensión eje 2 : 13,000 %
Coeficiente de extinción K : 0,00 1/m (Máx. 2,62 1/m)

Sr. Usuario
Reverificaciones UNICAMENTE CON TURNO
(Excepto en el mismo día de la verificación)
Solicitarlo con número de RESERVA vía web en
www.suvtv.com.ar/gobierno/

TIEMPOS	HORA INGRESO: 07:29:51	HORA EGRESO: 07:37:04	TTL: 00:07:13	TTE: 00:06:02

OBSERVACIONES

IMPRESO: 12/07/2024 PÁGINAS: 1 de 2