MS U-0562206

MS U-0562206

MERCOSUR

MINISTERIO
DE TRANSPORTE

REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)

24

VALIDO HASTA

25

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETARIO: ARASOLO JUAN MANUEL (*)

DIMENSIONES
20 ALTURA / ALTUR
21 ANCHO / LARGU
22 LARGO / COMPR

CHASIS BAST
23 MARCA / MARCA
24 MODELO/ MODE
25 NUMERO/ NUME
26 CANTIDAD DE E
27 TIPO DE TREN
28 TARA / TARA (*)
29 PESO BRUTO T

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
7gDUG1TsKr

Serie U

CERTIFICADO Nº 0562206

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTO ☒ ☐

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: ABASOLO JUAN MANUEL (*)
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 27125332639
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: BVARD DANERI 652
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: GUALEGUAYCHÚ
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 2820
06 TELEFONO/ TELEFONE: 03446 454064
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AUT975**
10 REGISTRO / RENAVAM: B81978
11 AÑO / ANO: 1996
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 21/08/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 21/08/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 21/02/2025
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: INSTECMEC S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-055
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. ALDO EDUARDO LUCERO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: 7062 CAT "A" (MENDOZA)

Ingeniero Electromecánico
Lucero Aldo Eduardo
Mat. 7062 - A

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO
20 ALTURA / ALTURA: 3.40 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 13.60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: SOLA Y BRUSA
24 MODELO/ MODELO: SPLMN
25 NUMERO/ NUMERO: 9253
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): -
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): -
34 POTENCIA / POTÊNCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CP CMG CI
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NUMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
OPERADOR: TROIANO MIRIAM LILIANA
Ficha RCM AITA Nº: 3487144
Nro. de ICM: 149097
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -
ALTURA DE PLANCHADA: 1.40m

INSTECMEC SUR

ORIGINAL

CEROCINCOSEISDOSDOSCEROSEIS

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

090302(L) Sistema Electrico > Sistema de iluminacion y Señalizacion exterior - Luces de Patente) > No funciona (No funciona)

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (Estado deficiente)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Estado deficiente)

Ingeniero Electromecánico
Lucero Aldo Eduardo
Mat. 7062 - A

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO


CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE

FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Decreto 779/95 anexo I Art. 34, Disposición 563/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
3487144	21/08/2024 16:12



A. Datos de la Unidad

1	Dominio	2	Número de Chasis
	AUT975		9253
33a	Marca	4	Modelo / 5 Año
	SOLA Y BRUSA		SPL998 / 1996

B. Características de Modelo

6	Categoría	7	Tipo de Vehículo	8	Tipo de Cabina	9	Tipo de Tren	10	Tipo de Tracción
	04		Semirremolque		S/Cabina		1525		N/C
11	Cantidad de Asientos	12a	Tanques de Combustible	12b	Capacidad Total de Combustible	13	Tipo de Vinculación	14	Tipo de Super Estructura
	N/C		N/C		N/C		Perno Rey		Caja Abierta / Portacontenedor

C. Pesos y Dimensiones

15	Altura	16	Ancho	17	Largo
	3,40 m		2,60 m		13,80 m
18	Longitud de Articulación	19	Centro de Carga	20	Longitud de la Super Estructura
	12,60 m		N/C		N/C

21	Distancia entre Ejes							22	Ancho del Eje Trasero	23	Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	2,50 m	2°/3°	1,30 m	3°/4°	N/C	4°/5°	N/C		1,88 m		3,10 m

24a	Peso 1er eje	24b	Peso 2do eje	24c	Peso 3er eje	24d	Peso 4to eje	24e	Peso 5to eje
	2756 kg		2341 kg		2598 kg		N/C		N/C

25	Datos Complementarios
	altura de planchada 1,4mts

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
INSTEC MEC S A N° Taller: 55	Nombre: Aldo Eduardo Lucero Ingeniero Electromecánico Lucero Aldo Eduardo Mat. 7067 Matrícula: A 7067	



Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 105504868983

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	SEMIRREMOLQUE CAJA ABIERTA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA SI	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-055	FECHA 21/08/2024	HORA HI: 15:43 / HF: 16:14	Nro. **055-01174615**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: ABASOLO JUAN MANUEL

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SOLA Y BRUSA	DOMINIO **AUT975**	AÑO 1996
MOTOR -	SPLMN		
TACOGRAFO	-	9253	
LIMITADOR		-	
CARROCERIA -			
-	TCA (CAJA ABIERTA)	-	
	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -	

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES	BASCULA
1	2756
2	2341
3	2508
4	
TOTAL	7605
FRENO ESTAC. 2	7606

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
7.72	6.62	14.25	53.04
5.38	6.32	14.87	50.95
7.28	6.27	13.87	55.07
			53.07
7.61	6.09	19.97	18.36

GASES

BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
DERIVA	(m/km

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTySV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020204(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Ballestas / Ballestines de Suspensión (Elásticos) > Hojas desplazadas y/o faltantes de abrazaderas (Hojas desplazadas)

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (Huelgo de rodamientos)

070802(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Patente) > No funciona (No funciona)

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (Estado deficiente)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Estado deficiente)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
		Ingeniero Electromecánico Lucero Aldo Eduardo MP 2007 - A Ing. Lucero, Aldo Eduardo "PEDRO CATRIEL"(MENDOZA)