

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
36In6S2Ipt

Serie U

CERTIFICADO Nº 0569882

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR PROPIETARIO: CHUROUINA ALEXANDER MOISES
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20312689406
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: RUTA 40 KM76 S/N
- CIUDAD/ MUNICIPIO: TUNUYÁN
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5560
- TELEFONO/ TELEFONE: 262
- E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: FOW674
- REGISTRO / RENAVAM: A557498
- AÑO / ANO: 2006
- CATEG. VEHICULAR/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 11/09/2024
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 11/09/2024
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 11/09/2025
- CENTRO DE REVISION TECNICA: TECNAC S.A.
- NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-005
- CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- RESPONSABLE TECNICO: ING. GABRIEL FRANCISCO DIEBRA
- RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- Nº DE REGISTRO Nº DE REGISTRO: A10986(COPIG)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado en obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

- ALTURA / ALTURA: 3.80 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.50 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 6.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

- MARCA / MARCA: SCANIA
- MODELO/ MODELO: P124 GA 4X2 NZ 360
- NUMERO/ NUMERO: +9BSP4X2A0++63584302+
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

- NUMERO / NÚMERO (*): 8065182
- COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
- POTENCIA / POTÊNCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO/ TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CF CI CMG
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- MARCA/ MARCA (*): -
- NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

Ficha RCM AITA Nº: 3540105
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1300.0

GABRIEL F. DIEBRA
Ingeniero Electromecánico
Mat. Nº 10986 - Cat. A

ORIGINAL

CEROCINCOSEISNUEVEOCHOOCHODOS

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (DETERIORADAS)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	NARAMBUENA, RAMON	Ing. Diebra, Gabriel Francisco Mat. Nº: A10986(COPIG)

GABRIEL F. DIEBRA
Ingeniero Electromecánico





36ln6S2lpt

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 206105203771

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimien

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFEC FIRMA / ACLARAC

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA SI	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-005	FECHA 11/09/2024	HORA HI: 09:14 / HF: 09:41	Nro. **005-01064237**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

DOMINIO **FOW674** | AÑO 2006

TITULAR: CHURQUINA ALEXANDER MOISES

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS SCANIA	P124 GA 4X2 NZ 360	+9BSP4X2A0++63584302+
MOTOR SCANIA	DSC11	8065182
TACOGRAFO		
LIMITADOR		
CARROCERIA -	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	5050	15.2	13.6	10.53	58.13
2	3070	6.14	8.0	23.25	46.95
3					
4					
TOTAL	8120				53.91
PESO ESTAC. 2	8120	8.21	9.2	10.76	21.86

GASES		
BACHARACH	OPACIDAD 0.01	
CO(%)	HC(ppm)	
NOX		
RUIDO		
EXT. ESCAPE	72.0 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA	-0.62	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010303(L) Sistema de Dirección > Caja de Dirección > Pérdidas de aceite

010401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de dirección – Rótulas con juego (BARRA LARGA)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (DETERIORADO)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (DETERIORADAS)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	NARAMBUENA, RAMON	Ing. Diebra, Gabriel Francisco Mat. Nº: A10986(COPIC)

GABRIEL F. DIEBRA
Ingeniero Electromecánico
Mat. N° 10586 - Cat. A

Certificado: U-569882