Buenos Aires Ciudad

Certificado Verificación Técnica Vehicular

VTV

RME DE INSPECCIÓN N°	OBLEA N°	VENCIMIENTO	CÓDIGO
580184		20/02/2025	05404955

ILAR			
NITEZGIMENEZ VICTORMANUEL			
OMINIO	AÑO	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	Resultado:
JT815	2008	DU: 93751577	CONDICIONAL
ODELO	CLASIFICACIÓN	MARCA	Fecha de Inspección
ENTO 2.0	TR.PART PER H 9 PL	VOLKSWAGEN	21/11/2024
		CHASIS N° 3VWHG61K88M117655	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEFICIENCIAS OBSERVADAS	TIPO DE DEFECTO
110	NÚMERO DE DOMINIO	OBSERVADO
310	ALINEACIÓN: DERIVA (-16.00m/km)(máx. 15 m/km)	OBSERVADO
340	CAJA DE DIRECCIÓN - CREMALLERA/PRECAP	OBSERVADO
832	NEUMATICOS: PROFUNDIDAD DEL DIBUJO TRASERO DERECHO	OBSERVADO
833	NEUMATICOS: PROFUNDIDAD DEL DIBUJO TRASERO IZQUIERDO	OBSERVADO
910	LUNETA Y CRISTALES - VISIBILIDAD - TRANSPARENCIA - ESTADO	OBSERVADO
923	PÉRDIDAS DE FLUIDOS AL PAVIMENTO	CONDICIONAL
612	SOPORTE DE MOTOR	OBSERVADO

REGISTROS DE VERIFICACION

FRENO DE ESTACIONAMIENTO: EFICACIA (23.00%)(min. 10%)
FRENO DE SERVICIO: EFICACIA (67.00%)(min. 45%)
FRENO DE SERVICIO: EFICACIA EJE DELANTERO (69.00%)(min. 40%)
FRENO DE SERVICIO: EFICACIA EJE TRASERO (64.00%)(min. 40%)
DESEQUILIBRIO FRENO DE SERVICIO PRIMER EJE (7.00%)(máx. 30%)
DESEQUILIBRIO FRENO DE SERVICIO SEGUNDO EJE (16.00%)(máx. 30%)
SUSPENSION EFICACIA DELANTERA IZQUIERDA (93.00%)(min. 40%)
SUSPENSION EFICACIA DELANTERA DERECHA (94.00%)(min. 40%)
SUSPENSION EFICACIA TRASERA IZQUIERDA (78.00%)(min. 40%)
SUSPENSION EFICACIA TRASERA DERECHA (75.00%)(min. 40%)
DESEQUILIBRIO AMORTIGUADORES DELANTEROS (1.00%)(máx. 30%)
DESEQUILIBRIO AMORTIGUADORES TRASEROS (3.00%)(máx. 30%)
EMISION GASES desde 2000 (CO) (0.46%)
EMISION GASES desde 2000 (HC) (74.00ppm)

Solicitar Turno

HORA INGRESO: 08:15 HORA EGRESO: 08:29 TTL: 5 MIN. TTE: 13 MIN.

ACIONES

REVERIFICACION GRATUITA HASTA: 20/02/2025

IMPPRESO: 1 PÁGINAS 1