Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
74MINIcI8h

Serie U

CERTIFICADO Nº [illegible]

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TECNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPECÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☐ X

El vehículo identificado en la presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: VEITRAN S.A.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30710442092
03 DOMICILIO/ ENDERECO: PROYECTADA PANAMERICANA N 3535
04 LOCALIDAD/ MUNICIPIO: [illegible]
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5513
06 TELEFONO/ TELEFONE: 261
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: LFB522
10 REGISTRO / RENAVAM: 216498
11 AÑO / ANO: 2012
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 30/11/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 30/11/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 30/03/2025
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: INSTECMEC S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-055
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. LEONARDO D'HUESO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 11070(C.P.I.G.M.)

Leonardo Jorge Hueso
Ingeniero Industrial
M.P. 11.070

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 ALTURA / ALTURA: 3.70 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 8.30 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: SCANIA
24 MODELO/ MODELO: G340 A4X2
25 NUMERO/ NUMERO: +9BSG4X200++C3694186+
27 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 CAPACIDAD / LOTACÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
[illegible]: 8178208
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CMG CI CPG CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
MARCA/MARCA (*): VDO
43 NUMERO/ NÚMERO (*): 08405317

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 3744135
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1498.0

DUPLICADO


CEROOCHOSEISTRESCINCOTRESCINCO

Leonardo Jorge Hueso
Ingeniero Industrial
M.P. 11.070 / A

ES COPIA FIEL

P/INSTECMEC

Escaneado con CamScanner



nardo Jorge Hueso
Ingeniero Industrial
M.P. 11.070 / A

ES COPIA FIEL

P/INSTECMEC

Escaneado con CamScanner

061/ LFB522 /1 Maiva

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

Línea de Inspección Nº: 1

ARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTIL (---------)	PARTICULAR (---------)
PT 080-055	FECHA 30/11/2024	HORA HI: 11:30 / HF: 11:50	Nro. 055-01180061

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TULAR: VEITRAN S.A. | DOMINIO **LFB522** | AÑO 2012

	MARCA	MODELO	NÚMERO
HASIS	SCANIA	G340 A4X2	+9BSG4X200++C3694186+
OTOR	SCANIA	DSC	8178208
ACOGRAFO	VDO		08405317
MITADOR	No		
ARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

OCUMENTACION PRESENTADA: CV

	CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
S		BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.17
1		5232	13.08	15.7	16.69	56.07	CO(%)	HC(ppm)
2		2698	6.48	6.75	4.0	49.99	NOX	
3							RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	80.0 dBA
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TAL		7930				54.0	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
NO AC.	2	7930	6.34	7.93	20.05	18.34	DERIVA	1.63 (m/Km.

. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable cnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la TO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, Inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

0010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas etrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Estado deficiente)

ES COPIA FIEL

P/INSTECMEC

SULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Guerra Almeira, Mario	Ingeniero Electromecánico Lucero Alejandro Daniel Mat. 7062 - A Ing. Huesa, Leonardo J. Mat. Nº: 11070(C.P.I.G.M.)

Página 1 de 1

Certificado: U-863535

Escaneado con CamScanner