Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

56loY1T8

Serie U

ADO Nº 0575756

APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
IFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR-CITV
TIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTR [X]

culo identificado en el presente, cumple las exigencias
olución GMC 75/97.
A identificado no presente, cumpre as exigências
ução GMC 75/97.

TARIO JOSE CEFERINO CARABALLO Y MARIO
U / CPF CUIT 30710388438
RECO 9 DE JULIO 263
PTO SAN CARLOS
O / CEP 5556
EFONE 262

PROVINCIA / UF MENDOZA
MINIO / PLACA AD253DD
AVAM B190941

CATEGORIA VEICULO N3

ECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 05/11/2024
ION / DATA DE APROVAÇÃO: 05/11/2024
MENTO / DATA DE VENCIMENTO: 05/11/2025
ION TECNICA INSTECMEC S.A.
DE INSPEÇÃO
O DE REVISION 080055 Electromecánico
ÃO DE INSPEÇÃO Lucero Aldo Eduardo
TECNICO 7062 - A
TECNICO ING. ALDO EDUARDO LUCERO
O Nº DE REGISTRO 7062 CAT "A" (MENDOZA)
FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO
ALTURA / ALTURA: 3,50 m.
ANCHO / LARGURA: 2,50 m.
LARGO / COMPRIMENTO: 7,90 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
MARCA / MARCA: SCANIA
MODELO/ MODELO: R400 B4X2
NUMERO/ NUMERO: +9B5R4X200++H3904537+
CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
TARA / TARA (*):
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
CMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR
NUMERO / NUMERO (*): 8293661
COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
POTENCIA / POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE
MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
TIPO/ TIPO:
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE
CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CI CF CP
TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRAC
TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR D
MARCA/ MARCA (*): VDO
NUMERO/ NÚMERO (*): 09691083

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES
Ficha RCM AITA Nº: 3678323
Nro. de ICM: 72865
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 880.0

CEROCINCOSIETECINCOSIETECINCOSEIS

Escaneado con CamScanner

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

de Transporte
dencia de la Nación

Línea de Inspecció

	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
080-055	FECHA 05/11/2024	HORA HI: 08:36 / HF: 08:55	Nro. 055-0117

ICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

JOSE CEFERINO CARABALLO Y MARIO ALBERTO | DOMINIO AD253DD | AÑO 2

MARCA	MODELO	NÚMERO
SCANIA	R400 B4X2	+9BSR4X200++H39
SCANIA	DSC	8293661
FO VDO		09691083
R No		
RIA -	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

NTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)	CONTROL DE FRENOS				GASES	
BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
4563	10.95	12.32	11.12	51.98	CO(%)	HC(ppm)
2781	6.68	7.79	14.25	53.04	NOX	
					RUIDO	
					EXT. ESCAPE	78.0 dBA
					INT. PASAJE	MOT. 3/4
7344				52.38	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
7344	7.34	5.88	19.89	18.35	DERIVA	-1.33

ANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificaci
paración habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsat
o del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de
Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del
rdabarros y/o disp. anti-proyección (Estado deficiente de disp. anti-proyección)

10302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas
rorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Estado deficiente)

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	
Apto	Guerra Almeira, Maria	Ing. Lorenzo, Aldo Eduardo MAT. NAC. 7083 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: U-575756

Página 1 de 1

Escaneado con CamScanner



Antecedentes de la Actividad

Empresa Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor (RUTA) Ley [illegible]
Certificado Ley 24653, artículo 6 - Inscripción CNRT

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo [illegible]
1, art. 34)

Denunciación del Art. 33 (DNRA) MOTOR CON CAJA ABIERTA

LEHASA

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner