Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
6OkYZJ4hjZ

Serie U

CERTIFICADO Nº 0768770

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☐ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	GRUPO COLONIA S.A (*)
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30684829102
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	MANSO JUANA 1550 PISO 6 DTO 1
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	1107
06 TELEFONO/ TELEFONE:	0
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	CIUDAD DE BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	NAJ277
10 REGISTRO / RENAVAM:	A460101
11 AÑO / ANO:	2013
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEICULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	21/12/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	21/12/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	21/04/2025
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	VERIFICA S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	010-082
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. HUGO RAFAEL MELMAN
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	12566(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA:	4.10 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	7.00 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	SCANIA
24 MODELO/ MODELO:	R460 A6X2
25 NUMERO/ NUMERO:	+9BSR6X200++D3836138+
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	24000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	CATEGORÍA C (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	8222001
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTÊNCIA(*):	460 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG CI CP CPG CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	08965572

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

OPERADOR: GRUPO COLONIA S.A.
Ficha RCM AITA Nº: 3794319
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 730.0
TACOGRAFO AUXILIAR CONTINENTAL FUL-MAR NUMERO 7418 MODELO FMD-1000

ORIGINAL

CEROSIETESEISOCHOSIETESIETECERO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (RETIRAR CEBRADAS)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez, Diego	Ing. Melman, Hugo Rafael Mat. Nº: 12566(COPIME)

Certificado: U-768770

INSPECT
Martinez, Roberto G.
FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Ing. Melman, Hugo R.
Mat. Nº: 12566





6OkYZJ4hjZ

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro.-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro.-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez, Roberto G.	Ing. Melman, Hugo Rafael Mat. Nº: 12566(COPIME)

Página 1 de 1

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

CARGA Sí
CRT 010-082
IDENTIFICACION DEL
TITULAR:
PASAJEROS

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 010-082	FECHA 21/12/2024	HORA HI: 07:52 / HF: 08:32	Nro. **082-01276790**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: GRUPO COLONIA S.A		DOMINIO **NAJ277**	AÑO 2013
MARCA	**MODELO**		**NÚMERO**
CHASIS SCANIA	R460 A6X2		+9BSR6X200++D3836138+
MOTOR SCANIA	DSC11 07		8222001
TACOGRAFO CONTINENTAL LIMITADOR No			08965572
CARROCERIA -	TPE (PLATO DE ENGANCHE)		-
-	EXPTE. VTP -		PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.01
1		4610	13.44	13.91	3.38	60.48	CO(%)	HC(ppm)
2		2430	5.9	6.0	1.67	49.92	NOX	
3		2140	6.95	7.34	5.31	68.07	RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	95.0 dBA
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		9180				59.45	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	1	4590	15.85	11.41	28.01	60.54	DERIVA	4.0 (m/Km.
	2	4590	6.57	8.41	21.88	33.27		

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

071201(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Faltante o no funcionamiento (NO FUNCIONA LUZ DE RETROCESO LADO DERECHO)

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (PATENTE DELATERA DESPINTADA)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (RETIRAR CEBRADAS)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez, Diego	Ing. Melman, Hugo Rafael Mat. Nº: 12566(COPIME)

Certificado: U-768770

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO

Ing. Melman, Hugo Rafael
Mat. Nº: 12566(COPIME)