Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
4AWqeGh6

Serie V

CERTIFICADO Nº 0029804

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: MARTIN GARCIA JOAQUIN (*)
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30708730730
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: CADETES ARGENTINOS 10380.
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: GUAYMALLÉN
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 5533
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 4911579
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: MENDOZA
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: HUU303
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A608962
11 **AÑO** / ANO: 2009
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 14/01/2025
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 14/01/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: 14/01/2026
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**: REVITÉ S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION**: 080-017
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO**: ING. OMAR GABRIEL BORDIN
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **N° DE REGISTRO**/ N° DE REGISTRO: 10690 A(CONSEJO

Por REVITÉ
OMAR GABRIEL BORDIN
ING. ELECTROMECANICO
MAT. 10.690 - A

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 2.90 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 7.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: MERCEDES BENZ
24 **MODELO**/ MODELO: LS 1634
25 **NUMERO**/ NUMERO: 9BM6950539B627548
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 457914U0929174
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CF CP CI CMG
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*): -
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
OPERADOR: JOAQUIN A. MARTIN S.H.
Ficha RCM AITA Nº: 3841916
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0

ORIGINAL

CEROCERODOSNUEVEOCHOCEROCUATRO



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 101205375847

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-017	FECHA 14/01/2025	HORA HI: 14:49 / HF: 15:24	Nro. **017-01133945**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: MARTIN GARCIA JOAQUIN	DOMINIO **HUU303**	AÑO 2009

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	LS 1634	9BM6950539B627548
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 449 LA	457914U0929174
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA -		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4320	9.84	10.7	8.04	48.47
2	2840	6.22	7.06	11.9	47.67
3					
4					
TOTAL	7160				48.15
FRENO ESTAC. 1	7160	5.16	5.7	9.47	15.46

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.42
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	89.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	0.99 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020502(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Amortiguadores y Soportes > Fugas de líquido hidráulico

040504(L) Chasis > Motor Transmisión > Inexistencia de seguro de cardan (PRIMER TRAMO)

070903(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Freno(Stop) > Intensidad luminosa menor o igual que luces de posición

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

por REVITEC S.A.
OMAR GABRIEL BORDIN
ING. ELECTROMECANICO
MAT. 10690 - A

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Anzorena , Raúl	Ing. Bordin, Omar Gabriel Mat. Nº: 10690 A(Consejo Profesional de

Certificado: V-029804