

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
4S9iN8sISq

Serie V

CERTIFICADO Nº 0053448

CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA: CAT
CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR (CTV)
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifica que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifica que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

TITULAR/ PROPIETARIO:	GRUPO COLONIA S.A.
RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30684829102
DOMICILIO/ ENDEREÇO:	TUCUMAN Nº 387
CIUDAD/ MUNICIPIO:	SAN MIGUEL
CÓDIGO POSTAL/ CEP (*):	1661
TELEFONO/ TELEFONE:	1133103900
E-MAIL/ E-MAIL (*):	-
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	BUENOS AIRES
MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AE954OS
REGISTRO / RENAVAM:	8306338
AÑO / ANO:	2021
DATEO. VEHICULO/ENTIDADORA. VEÍCULO:	N1
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	24/01/2025
FECHA DE EMISIÓN / DATA DE APROVAÇÃO:	24/01/2025
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**24/01/2026**
CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA:	SUCESION DE DUSSET OMAR ANADO Y DUSSET KARINA
CODIGO CENTRO DE REVISIÓN:	040-006
RESPONSABLE TÉCNICO:	ING. GIULIANO IBARRA SCHWELE
Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	41975 PUCETTI

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

ALTURA / ALTURA:	3.80 m.
ANCHO / LARGURA:	2.55 m.
LARGO / COMPRIMENTO:	7.00 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

MARCA / MARCA:	SCANIA
MODELO/ MODELO:	G410 A 6X2
NUMERO/ NUMERO:	+9BSG6X200+ +M3986744+
CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-2D
TARA / TARA (*):	*
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	24000
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
CMT / CMT (*):	CATEGORIA C (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

NÚMERO / NUMERO (*):	9376220
COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	GAS OIL
POTENCIA/ POTENCIA(*):	410 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROCARIA:	*
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	*
TIPO/ TIPO:	*
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	*

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CI CPG CF CMG CP CTE
TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO:	CAMIÓN TRACTOR
TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

MARCA/ MARCA (*):	CONTINENTAL
NUMERO/ NUMERO (*):	10243085

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 3867717
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 700.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERDOCERCINCOTRESCUATROCUATROOCHO

RTO



RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

AE9540B G C 040-006 *044410 1 V 63448 24/01/2025 13:01

4S9iNBsISq

Antecedentes de la Actividad

Empresa Transportista inscripta en el Registro Unico de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 8, - Inscripción CNRT: Nro.: 520205325859

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo I, art.34): Nro.:

Denominación del Art. 33 (DNRP): -

SENASA: -

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CONFORMIDAD INSPECTOR/A FIRMA / ACLARACION

VALIDO HASTA 25 26

...IFICACIÓN DEL VEHICULO

GRUPO COLONIA

MARCA

SCANIA

SCANIA

...RO CONTINENTAL

...ne No

...CERA -

-

TPE (PLATO DE ENGANCHE)

...ENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA PRA

EXPTE. VTP -

PLANO VTP No. -

...NTROL DE PESADA (Kg)

	BÁSCULA	PTA. DEL.	TZA. DEL.	DIFERENCIA	TOLERANCIA
	5630	13.85	13.35	3.61	49.25
	7650	14.62	15.45	5.37	40.07
	5822	13.35	13.95	4.3	47.8
	19102				
	19103	15.22	13.05	14.26	45.13
					15.05

CONTROL DE FRENOS

GASES

BACHARACH	OPACIDAD 0.08
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	90.3 dBA
INT. PASAJE	RPT. S/A
INT. CABINA	RPT. S/A MIN.
DRIVA	-1.14 m/s2

...ORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación ...ión habilitado por la CNTySV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable ...taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la ...sición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

...2(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas ...flectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (REPONER BANDA REFLECTIVA ...TERA)

APTO



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-006	FECHA 24/01/2025	HORA HI: 13:01 / HF: 13:44	Nro. **006-01044410**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: GRUPO COLONIA S.A.		DOMINIO **AE954OS**	AÑO 2021

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS SCANIA	G410 A 6X2	+9BSG6X200++M3986744
MOTOR SCANIA	0	8376220
TACOGRAFO CONTINENTAL LIMITADOR No		10243085
CARROCERIA -	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES		
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.08	
1	5630	13.85	13.35	3.61	49.25	CO(%)	HC(ppm)	
2	7650	14.62	15.45	5.37	40.07	NOx		
3	5822	13.35	13.95	4.3	47.8			
4						RUIDO		
						EXT. ESCAPE	90.3 dBA	
TOTAL	19102				45.13	INT. PASAJE	MOT. 3/4	
FRENO ESTAC. 1	19103	15.22	13.05	14.26	15.09	INT. CABINA	MOT. 3/4	Rel.
						DERIVA	-1.14	(m/km)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (REPONER BANDA REFLECTIVA DELANTERA)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Dusset, Stefano	Ing. Ibarra Schwele, Giuliano Mat. Nº: 41975P(CIEER)

Página 1 de 1

Certificado: V-053448