Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTP (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 020-071	FECHA 27/02/2025	HORA HI 09:51 / HF 10:12	Nro 071-01152793

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: CAPPELACCI DAVID IVAN	DOMINIO MKK612	AÑO 2013

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	IVECO	170E22	8ATA1NFH0DX084901
MOTOR	IVECO	IVECO	F4AE0681D6090611
TACOGRAFO	CONTINENTAL		20152887
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	PV (PORTA VOLQUETE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP Nro -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES	BÁSCULA
1	3827
2	4800
3	
4	
TOTAL	8627
FRENO ESTAC. 1	8626

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ	FZA. DER	DIFERENCIA	EFICIENCIA
13.9	12.6	9.35	70.59
7.55	17.2	56.1	52.56
			60.56
4.91	11.1	55.77	18.92

GASES

RACHARACH	OPACIDAD 1.13
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	90.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 1/4
INT. CABINA	MOT. 1/4 RAL.
DERIVA	-2.8 m/km

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

030403(M) Sistema de frenos > Prueba del Sistema de Freno > Asimetría de frenado en cada eje superior al 25%

070804(M) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Patente) > Dispositivo faltante

070902(M) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Freno(Stop) > No funcionan (verificar que prendan las 2)

071002(M) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces indicadoras de dirección(giro) y de advertencia (balizamiento) > No funciona (revisar luces traseras)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre

10010301(M) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Inexistencia o color inadecuado (trasera faltante)

10010302(M) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (bandas blancas laterales)

CONDICIONAL
ENRIQUEZ MATIAS

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Condicional	Caro, Leandro J.	Ing. Enriquez, Matías Mat. Nº: 57720(C.I.P.B.A.)

Vencimiento: 2025-03-27 **Sin Certificado**

Escaneado con CamScanner



CAM TRACTOR CAB CAB DORM PORTAVOLQUETE

Escaneado con CamScanner