Buenos Aires Ciudad

VTV Verif. Técnica Vehicular

Certificado Verificación Técnica Vehicular

INFORME DE INSPECCIÓN N°	OBLEA N°	VENCIMIENTO	CÓDIGO
24 000300011150309 R	4560088	07/2025	05247878

TITULAR: NABLA ELECTRIC S.A.

TIPO Y N° DE DOCUMENTO: CUIT 33-71129156-9

Planta A+ VELEZ SARSFIELD

Resultado: APTO

DOMINIO	AÑO	MARCA	Fecha de inspección:
PPC127	2016	CITROEN	13/08/2024 8:10:53
MODELO:	CLASIFICACIÓN:	CHASIS N°	

BERLINGO FURGON 1.6 HDI BUSINESS AM1: AUTOMOTOR <=9 ASIENTOS 8BCGC9HJCGG514589

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEFICIENCIAS OBSERVADAS	TIPO DE DEFECTO
03.05.002	DIREC/TREN DEL. - CAJA DIRECCION : JUEGOS, O DESGASTES EN CAJA DE DIRECCION/CREMALLERA	
03.05.003	DIREC/TREN DEL. - CAJA DIRECCION : GUARDAPOLVOS CAJA DE DIRECCION DETERIORADOS	
08.03.002	RUEDAS - NEUM. DIBUJO : DESGASTE DESPAREJO EN NEUMATICOS EN PARTE TRASERA IZQUIERDA	
08.04.004	RUEDAS - NEUM FALLAS : NEUMATICOS CON ROTURAS, CORTES O FALLAS EN PARTE TRASERA DERECHA / CUBIERTA DEFORMADA	
09.23.001	ESTADO GENERAL - PÉRDIDAS : PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION	
10.04.003	CONTAMINACION - RUIDO BOCINA : BOCINA NO FUNCIONA	

REGISTROS DE VERIFICACIONES

Alineación/Deriva Eje Delantero : 6 m/km (Máx. 18 m/km)
Freno Servicio: Diferencia frenado primer eje : 8,000 % (Máx. 35%)
Freno Servicio: Diferencia frenado segundo eje : 2,000 % (Máx. 35%)
Freno Auxiliar: Eficacia de frenado : 16,000 % (Mín. 10%)
Freno Servicio: Eficacia de frenado : 50,000 % (Mín. 40%)
Diferencia suspensión eje 1 : 10,000 %
Suspension rueda izquierda eje 2 : 72,500 % (Mín. 30%)
Suspension rueda derecha eje 2 : 60,000 % (Mín. 30%)
Suspension Rueda derecha eje delantero : 52,500 % (Mín. 30%)
Suspension rueda izquierda eje delantero : 62,500 % (Mín. 30%)
Diferencia suspensión eje 2 : 13,000 %
Coeficiente de extinción K : 0,00 1/m (Máx. 2,62 1/m)

TIEMPOS	HORA INGRESO: 08:10:53	HORA EGRESO: 08:22:31	TTL: 00:11:38	TTE: 00:44:30

OBSERVACIONES

ORIGINAL — IMPPRESO: 13/08/2024 — PÁGINAS 1 de 1