MINISTERIO DE TRANSPORTE — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

# CERTIFICADO
# VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

vtv.gba.gob.ar

| Zona | Est. N° |
|---|---|
| 2 | 1 |

**INFORME DE INSPECCIÓN N° 25000200010134436** **OBLEA N° 261624734**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductor | JUAN I. GRAF | | | Titular | JUAN I. GRAF |
| Documento | DNI 40227199 | | | Documento | DNI 40227199 |
| Marca | MERCEDES BENZ | | | Dominio N° | PEW192 |
| Tipo | Vehículos Pesados | | | Motor N° | 651955W0050153 |
| Modelo | SRINTER 515 CDI-C 4325 | Año | 2015 | Chasis N° | 8AC906657GE112150 |
| Resultado | APTO | | | Cert. GNC | |
| VENCIMIENTO 22/02/2026 | | | | | |
| Clasificación | VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS | | | | |

## DEFICIENCIAS OBSERVADAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DEFECTOS DL | DEFECTOS DG |
|---|---|---|---|
| 04.04.050 | FRENOS - SERVICIO EFIC.: EFICACIA FRENO DE SERVICIO INSUFICIENTE: (41,33)%. SUMA FUERZAS POR EJE: (6,22)/(9,13)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00) KNW. PESO (3790,00) KGS. | | |
| 04.10.008 | FRENOS - SISTEMA FRENOS: DISCO DE FRENO DETERIORADO O DESGASTADO Primer eje | | |
| 09.06.002 | ESTADO GENERAL - PARABRISAS: PARABRISAS DETERIORADO (resolver a la brevedad..) | | |
| 09.07.005 | ESTADO GENERAL - CRISTALES: VISIBILIDAD, A TRAVES DE LUNETA/CRISTALES, DISMINUIDA | | |
| 09.07.005 | ESTADO GENERAL - CRISTALES: VISIBILIDAD, A TRAVES DE LUNETA/CRISTALES, DISMINUIDA (microperforado..) | | |

| Tiempos: | H. INGR.: 11:36:51 | H. EGR.: 12:19:45 | TTL: 00:16:45 | TTE: 00:24:51 |
|---|---|---|---|---|

VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR

**OBSERVACIONES**

**Importe abonado por ésta inspección: $71676,78** *** **Si no recibe su factura solicítela a sistemas@vtvnorte.com.ar** ***

Planta Nº: 21 - VICENTE LOPEZ

Firma y aclaración responsable: Cisneros, Augusto Marcelo

**FECHA:** 20/08/2025

ORIGINAL

Impreso: 20/08/2025