Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

# RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
6ea91Hcglv

Serie V

## CERTIFICADO Nº 0365934

**CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT**
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: CHIVILISCO MONICA MARIA DE
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 27301310221
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: OHUANTA S/N
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: SAN PABLO
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 4129
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 01
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:** TUCUMÁN

09 **MATRICULA / DOMINIO /** PLACA: **OFC463**
10 **REGISTRO /** RENAVAM: A284122
11 **AÑO /** ANO: 2014
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 28/10/2025
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 28/10/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **28/10/2026**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** TÉCNICA CAÑIZARES S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 120-059
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. JOSE RAMON TANA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 28210(COPIT)

Ing. JOSÉ RAMÓN TANA
M.P. 28210
REVISION TECNICA NACIONAL
R.T. TUCUMAN

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

### DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA /** ALTURA: 3.85 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 15.60 m.

### CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA /** MARCA: BONANO
24 **MODELO/** MODELO: SEMIRREMOLQUE SIDER DE 2+1 EJES
25 **NUMERO/** NUMERO: 8CB3SCZZZEB000274
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL : 28500
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT /** CMT (*): -

### MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO /** NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*): -
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*): -

### PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS: -

### PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CMG CF CP
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TCCE (CAJA CERRADA)

### TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA/** MARCA (*): -
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

### OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

CAMARA Nº: 4535268
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CEROTRESSEISCINCONUEVETRESCUATRO

RTO
MTRCSUR







6ea91Hcglv

## Antecedentes de la Actividad

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

| | |
|---|---|
| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro:- |

## Antecedentes de las Modificaciones

| | |
|---|---|
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). | Nro:- |
| Denominación del Art. 33 (DNRPA) | - |
| SENASA | - |

## Antecedentes de las Reparaciones

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## REVISION A LA VERA DE LA RUTA

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION | CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

**Línea de Inspección Nº: 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CARGA Sí | PASAJEROS (---------) | VTJL (---------) | PARTICULAR (---------) |
| CRT 120-059 | FECHA 28/10/2025 | HORA HI: 12:50 / HF: 13:11 | Nro. **059-01089740** |

**IDENTIFICACION DEL VEHICULO:** GC (Carga Interjurisdiccional)

| | | |
|---|---|---|
| TITULAR: CHIVILISCO MONICA MARIA DE LOURDES | DOMINIO **OFC463** | AÑO 2014 |

| | MARCA | MODELO | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| CHASIS | BONANO | SEMIRREMOLQUE SIDER DE | 8CB3SCZZZEB000274 |
| MOTOR | - | - | - |
| TACOGRAFO | | | |
| LIMITADOR | | | |
| CARROCERIA | - | TCCE (CAJA CERRADA) | - |
| | - | EXPTE. VTP - | PLANO VTP No. - |

**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:** CV CRA

| CONTROL DE PESADA (Kg) | | CONTROL DE FRENOS | | | | GASES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJES | BASCULA | FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA | BACHARACH | OPACIDAD |
| 1 | 4259 | 10.39 | 9.28 | 10.68 | 47.08 | CO(%) | HC(ppm) |
| 2 | 3907 | 10.82 | 8.66 | 19.96 | 50.82 | NOX | |
| 3 | 2629 | 7.01 | 7.79 | 10.01 | 57.39 | RUIDO | |
| 4 | | | | | | EXT. ESCAPE | |
| | | | | | | INT. PASAJE | MOT. 3/4 |
| TOTAL | 10795 | | | | 50.94 | INT. CABINA | MOT. 3/4 RAL. |
| FRENO ESTAC. | | | | | | DERIVA | (m/Km. |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

020605(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Tensor, bujes con juego (3º eje bujes de tensores con juego )

071003(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces indicadoras de dirección(giro) y de advertencia (balizamiento) > Descripción libre (tulipa de giro derecha color )

071202(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Mal estado de tulipa, color inadecuado (tulipa derecha de luz de reversa estado )

Ing. JOSÉ RAMÓN TANA
M.P. 28210
REVISION TECNICA NACIONAL
RTO TUCUMAN

| RESULTADO DE LA INSPECCION | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Soria, Miguel Angel | Ing. Tana, Jose Ramon<br>Mat. Nº: 28210(COPIT) |



**Certificado: V-365934**