Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

# RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
24IK5Ek4Ti

Serie V

## CERTIFICADO Nº 0330414

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: BAHISA S.R.L. (*)
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30676683484
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: DONADO 4530
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 1002
06 TELEFONO/ TELEFONE: 3876419254
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: CIUDAD DE BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: FAM125
10 REGISTRO / RENAVAM: A461774
11 AÑO / ANO: 2005
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N2
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 07/05/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 07/05/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 07/05/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: MARMAQ S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 130-090
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. GONZALO J. AURI
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 4306(C.P.I.I.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

### DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 ALTURA / ALTURA: 3.10 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.25 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 6.40 m.

### CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: MERCEDES BENZ
24 MODELO/ MODELO: 710
25 NUMERO/ NUMERO: 9BM6881575B429060
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 6700 /Art.53
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

### MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): 37498810637220
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

### PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

### PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CP CMG CI
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN RÍGIDO
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCAJABH (CAJA ABIERTA CON HIDROGRUA)

### TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

### OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
OPERADOR: BAHISA S.R.L.
Ficha RCM AITA Nº: 4102278
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 150.0

MARMAQ S.A.
ING. GONZALO JAVIER AURI
MAT. CPII N° 4306
DIRECTOR TÉCNICO

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROTRESTRESCEROCUATROUNOCUATRO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Escaneado con CamScanner

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO







24IK5Ek4Ti

522605205071

| Antecedentes de la Actividad | |
|---|---|
| *Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT* | Nro:- |
| ***Antecedentes de las Modificaciones*** | |
| *Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).* | Nro:- |
| *Denominación del Art. 33 (DNRP* - | |
| *SENASA* - | |

| Antecedentes de las Reparaciones | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Código de defecto* | *Tipo de Tarea* | *Descripción de la Tarea* | *Código de Reparación* | *Vencimiento* |
| | | | | |

## REVISION A LA VERA DE LA RUTA

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION | CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TECNICA OBLIGATORIA

**Línea de Inspección Nº: 2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CARGA Sí | PASAJEROS (---------) | VTJL (---------) | PARTICULAR (---------) |
| CRT 130-090 | FECHA 07/05/2025 | HORA HI: 14:55 / HF: 15:32 | Nro. **090-01250650** |

**IDENTIFICACION DEL VEHICULO:** GC (Carga Interjurisdiccional)

| | | |
|---|---|---|
| TITULAR: BAHISA S.R.L. | DOMINIO **FAM125** | AÑO 2005 |

| | MARCA | MODELO | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| CHASIS | MERCEDES BENZ | 710 | 9BM6881575B429060 |
| MOTOR | MERCEDES BENZ | OM 374 | 37498810637220 |
| TACOGRAFO | | | |
| LIMITADOR | | | |
| CARROCERIA | - | TCAJABH (CAJA ABIERTA CON | - |
| | - | EXPTE. VTP - | PLANO VTP No. - |

**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:** CV

**CONTROL DE PESADA (Kg)**

| EJES | BÁSCULA |
|---|---|
| 1 | 2773 |
| 2 | 3686 |
| 3 | |
| 4 | |
| | |
| TOTAL | 6459 |
| FRENO ESTAC. 2 | 6459 |

**CONTROL DE FRENOS**

| FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA |
|---|---|---|---|
| 6.39 | 6.25 | 2.19 | 46.47 |
| 9.48 | 8.32 | 12.24 | 49.23 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 48.04 |
| 6.94 | 5.53 | 20.32 | 19.68 |
| | | | |

**GASES**

| | |
|---|---|
| BACHARACH | OPACIDAD 1.39 |
| CO(%) | HC(ppm) |
| NOX | |

**RUIDO**

| | | |
|---|---|---|
| EXT. ESCAPE | 82.0 dBA | |
| INT. PASAJE | MOT. 3/4 | |
| INT. CABINA | MOT. 3/4 | RAL. |
| DERIVA | 3.65 | (m/Km. |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

010401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de dirección – Rótulas con juego

020204(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Ballestas / Ballestines de Suspensión (Elásticos) > Hojas desplazadas y/o faltantes de abrazaderas

020502(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Amortiguadores y Soportes > Fugas de líquido hidráulico

040503(L) Chasis > Motor Transmisión > Pérdidas de fluidos en el conjunto transmisión, sujeción

071202(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Mal estado de tulipa, color inadecuado

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Tinuco Mamani, Dylan | Ing. Auri, Gonzalo J.<br>Mat. Nº: 4306(C.P.I.I.) |

MARMAQ S.A.
ING. GONZALO JAVIER AURI
MAT. CPII Nº 4306
DIRECTOR TÉCNICO



**Certificado: V-330414**

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

**Línea de Inspección Nº: 2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CARGA Sí | PASAJEROS (---------) | VTJL (---------) | PARTICULAR (---------) |
| CRT 130-090 | FECHA 07/05/2025 | HORA HI: 14:55 / HF: 15:32 | Nro. **090-01250650** |

**IDENTIFICACION DEL VEHICULO:**

| | | |
|---|---|---|
| TITULAR: BAHISA S.R.L. | DOMINIO **FAM125** | AÑO 2005 |

| | MARCA | MODELO | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| CHASIS | MERCEDES BENZ | 710 | 9BM6881575B429060 |
| MOTOR | MERCEDES BENZ | OM 374 | 37498810637220 |
| TACOGRAFO LIMITADOR | | | |
| CARROCERIA - | | TCAJABH (CAJA ABIERTA CON | - |
| - | | EXPTE. VTP - | PLANO VTP No. - |

**ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO (CONTINUACIÓN)**

Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

MARMAQ S.A.
ING. GONZALO JAVIER AURI
MAT. CPII N° 4306
DIRECTOR TÉCNICO

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Tinuco Mamani, Dylan | Ing. Auri, Gonzalo J. Mat. Nº: 4306(C.P.I.I.) |



**Certificado: V-330414**

Escaneado con CamScanner