

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

Serie V

CERTIFICADO Nº 0628446

CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA / CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA / CAT
CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR-CITV
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 79/98.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 79/98.

TITULAR/ PROPIETARIO: TRANSPORTES LAM SRL
RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30714203254
DOMICILIO/ ENDEREÇO: RIOJA 1943 PB
CIUDAD/ MUNICIPIO: ROSARIO
CÓDIGO POSTAL/ CEP(*): 2000
TELEFONO/ TELEFONE: 3412149153 3456459094
E-MAIL/ E-MAIL(*):
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: SANTA FE
MATRICULA / DOMINIO / PLACA: EPD730
REGISTRO / RENAVAM: A543838
AÑO / ANO: 2004
CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: D4
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 11/11/2025
FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 11/11/2025
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 11/05/2026
CENTRO DE REVISION TECNICA: PLANTA ITV 5A
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
CODIGO CENTRO DE REVISION: 00-032
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
RESPONSABLE TECNICO: ING. FABIAN FRUGOLI
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 241555(C.I.E)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO
ALTURA / ALTURA: 2.60 m
ANCHO / LARGURA: 2.60 m
LARGO / COMPRIMENTO: 14.50 m
CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
MARCA / MARCA: SAVIEM
MODELO / MODELO: SAVIEM
NUMERO / NÚMERO: 8AM3145354M019729
CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
TIPO DE EJES / EIXOS / TIPO DE EIXO (*): 18-20
TARA / TARA (*):
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
CMT / CMT (*):
MOTOR / MOTOR
NUMERO / NÚMERO (*):
COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):
POTENCIA / POTÊNCIA (*):
PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROCERIA:
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:
TIPO/ TIPO:
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:
PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA
CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CHAPA (CHAPA)
TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIREMOLQUE
TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAIA ABERTA)
TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
MARCA/ MARCA (*):
NUMERO/ NÚMERO (*):
OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
TCM Nº: 457212
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) Llenado en obligatorio / llenado obrigatório

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROSEISDOSCINCOCUATROCUATROCINCO

9010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación adecuada (derecha - estado)

010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad xima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (deteriorado)

10302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas orreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (todas las bandas)

FABIAN FRUGOLI
Ingeniero Mecánico
I.C.I.E Nº2 4555 5

DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
o	Cardozo, Gastón	Ing. Frugoli, Fabián Hernán Mat. Nº: 241555(C.I.E)

Certificado: V-625445



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO 010 RTO 010 RTO 010 RTO 010 RTO 010 RTO 010

SI 100-032 ENTIFICACION DEL V TITULAR TRANSPOR

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

MARCA SI	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-032	FECHA 11/11/2025	HORA HI: 15:22 / HF: 15:50	Nro. **032-01107018**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: TRANSPORTES LAM SRL — DOMINIO **EPD730** — AÑO 2004

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS SALTO	SRVB	8AAG1453540010729
MOTOR -	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR		
CARROCERIA -	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	4126	11.63	12.33	5.68	59.2	CO(%)	HC(ppm)
2	2422	6.85	7.44	7.93	60.14	NOX	
3	2392	6.52	5.99	8.13	53.31	**RUIDO**	
4						EXT. ESCAPE	
TOTAL	8940					INT. PASAJE	MOT. 3/4
FRENO ESTAC.					57.88	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
						DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes (buje de tensor 3 eje izquierdo con juego)

040102(L) Chasis > Bastidor del Chasis > Torceduras, fisuras, dobleces, alargamientos, calentamientos, corrosiones (fisuras visibles en todos los ejes)

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (derecha - estado)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (deteriorad

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (todas las bandas)

FABIAN FRUGOLI
Ingeniero Mecánico
I.C.I.E. N°2-4959-5

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Cardozo, Gastón	Ing. Frugoli, Fabián Hernán Mat. Nº: 241555(C.I.E)

Certificado: V-625445