MAPFRE | ARGENTINA

Buenos Aires, 03 de diciembre de 2025

CERTIFICAMOS que la póliza de seguro de ***EMBLEM FLOTA*** *Nº* ***116-11314134-01*** *, con una vigencia desde el* ***31/10/2025*** *al* ***31/10/2026*** *emitida a favor de* ***VILLEGAS ALEXIS N Y VILLEGAS GILBERTO R CT 30716182327*** *, se encuentra con sus pagos al día, por lo que dicha cobertura no registra deuda exigible.*

Asimismo se deja constancia que ante un requerimiento oficial sobre el estado de póliza se debe comunicar a nuestro Servicio de Atención al Cliente al 0800-999-7424 de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 h.s

Se extiende el presente a pedido del asegurado y al solo efecto de ser presentado ante quien corresponda, en la provincia de Buenos Aires a los 3 días del mes de diciembre de 2025.

CLAUDIA REARTE VALENZUELA
GERENTE
Dirección Financiera y Medios
MAPFRE ARGENTINA

Art. 3º del Decreto 437/2011 " La posesión del comprobante de seguro obligatorio (tarjeta de seguro entregada por el prestador) diseñado por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, será prueba suficiente de la vigencia del seguro obligatorio de automotores exigido por el artículo 68 de la Ley N° 24.449 sólo por el período indicado en su texto, el cual será anual, salvo las excepciones reglamentariamente previstas.
La autoridad de comprobación y/o aplicación deberá verificar que los conductores posean dicho comprobante de seguro obligatorio y que dicho seguro se encuentra vigente en oportunidad de realizarse la constatación, acreditándose dicha vigencia, corroborando el período de cobertura que obra en el texto del comprobante.
La falta de portación del recibo de pago de la prima del seguro obligatorio por parte del conductor del vehículo, no podrá ser aducida por la autoridad de comprobación y/o aplicación para determinar el incumplimiento de los requisitos para la circulación. Ello sin perjuicio del efectivo cumplimiento de las obligaciones de pago que los asegurados deban ejecutar para no incurrir en suspensión de cobertura de conformidad con las condiciones aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION."

MAPFRE

Casa Central: Alférez H. Bouchard 4191
(B1605BNA) Munro - Prov. de Buenos
Servicio de Atención a Clientes
TE: 0800-999-7424

CUIP: 02131030010000000000000001126943104000000000011530716182327 3-10000089347000000000071071

CERTIFICADO DE COBERTURA Nº: CPV-A-0378456-2025-04

Informamos que a la fecha de emisión de la presente, esta Compañía registra el seguro que a continuación se detalla:

Póliza Nº:	116-11269431-07
Vigencia:	Desde las 12 hs. del día 30/09/2025 hasta las 12 hs. del día 31/03/2026
Tomador:	VILLEGAS ALEXIS N Y VILLEGAS GILBERTO R

Vehículo:	
Marca y	SCANIA P 114 GA 6X2 NA 330 HP 2005
Motor y Chasis:	8046507 - 9BST4X2AOTT53566018
Patente:	EXG845

Cubriendo la alternativa 31 - POLIZA BASICA -, indicada a continuación:

RESPONSABILIDAD CIVIL LIMITADA EN UN TODO DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA CG-RC 1.1:
- HACIA TERCEROS TRANSPORTADOS (DAÑOS PERSONALES).
- HACIA TERCEROS NO TRANSPORTADOS (DAÑOS PERSONALES Y A COSAS).
- SUMA ASEGURADA EN CONJUNTO POR ACONTECIMIENTO HASTA $ 350.000.000.

RC AERÓDROMOS O AEROPUERTOS EN UN TODO DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA CA-RC 5.1:
A) LESIONES Y/O MUERTE A TERCEROS TRANSPORTADOS: $ 16.000.000.-
B) LESIONES Y/O MUERTE A TERCEROS NO TRANSPORTADOS: $ 16.000.000.-
C) DAÑOS MATERIALES A COSAS DE TERCEROS: $ 16.000.000.-

RC CAMPOS PETROLIFEROS EN UN TODO DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA CA-RC 5.2:
A) LESIONES Y/O MUERTE A TERCEROS TRANSPORTADOS: $ 16.000.000.-
B) LESIONES Y/O MUERTE A TERCEROS NO TRANSPORTADOS: $ 16.000.000.-
C) DAÑOS MATERIALES A COSAS DE TERCEROS: $ 16.000.000.-

DANOS AL VEHICULO:
PERDIDA TOTAL POR ROBO, HURTO E INCENDIO.

****

Se mantiene la validez de las demás condiciones contractuales acompañadas en la Póliza Nº 1103607104.
El asegurado podrá requerir el texto completo de dichas condiciones en cualquier momento. Asimismo el asegurado tiene disponible el condicionado de póliza en la siguiente dirección www.mapfre.com.ar.

****

ALCANCES Y CONDICIONES DEL SISTEMA CLEAS EN WWW.CLEAS.COM.AR, EN UN TODO ACUERDO CON LA CLÁUSULA CA-CO 8.1.
SUMA ASEGURADA: $ 62.604.000
CLAUSULA DE ADECUACION DE SUMA ASEGURADA: 20 % EN UN TODO DE ACUERDO CON LA CLAUSULA CA-CC 4.2

Advertencia al Asegurado: El vehículo asegurado deberá contar con el respectivo grabado indeleble del dominio en determinadas partes de la carrocería conforme lo disponga la normativa de aquellas jurisdicciones en las que el mismo es obligatorio.

La Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales brinda asesoramiento legal, psicológico, social y de rehabilitación en la post emergencia vial a nivel nacional.
Usted puede comunicarse a la línea telefónica única y gratuita 0800-122-7464 de lunes a viernes de 8 a 20hs.
Correo electrónico: oav@seguridadvial.gob.ar.

MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A.

03 NOV. 2025

RECIBIDO A CONTROLAR

OBSERVACIONES:

La cobertura de la citada póliza se encuentra sujeta a lo dispuesto por la Cláusula de Cobranza del premio y a las Condiciones Generales, las que fueron recibidas de conformidad por el titular en el momento de contratar el seguro.

Toda declaración falsa o toda reticencia de circunstancias conocidas por el asegurado, aun hechas de buena fe, que a juicio de peritos hubiese impedido el contrato o modificado sus condiciones si el asegurador hubiese sido cerciorado del verdadero estado del riesgo, hace nulo el contrato. (Art. 5º, primer párrafo, de la Ley de Seguros Nº 17.418)

Capital Federal, 3 de noviembre de 2025.

Jorge Cruz Aguado
Gerente General

La presente póliza se suscribe mediante firma facsimilar conforme a lo previsto en el punto 7.8 del REGLAMENTO GENERAL LA ACTIVIDAD ASEGURADORA.

R16831





29Scawvl4a

edentes de la Actividad

a/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con ado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 107805224930

edentes de las Modificaciones

de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 4).	Nro:- -
nación del Art. 33 (DNRPA) -	
A -	

edentes de las Reparaciones

de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTU FIRMA / ACLARACIO

capturada con moto g85 5G

3 dic 2025, 14:35

Secretario de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

	PASAJEROS (--------)	VTJL (--------)	Línea de Inspección Nº: 1
080-026	FECHA 15/04/2025	HORA HI: 10:16 / HF: 10:54	PARTICULAR (--------)
TIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)			Nro. 026-01079557
AR: VILLEGAS AMILCAR EMANUEL			

	MARCA	DOMINIO EXG845	AÑO 2005
ASIS	SCANIA	MODELO	NÚMERO
OTOR	SCANIA	T114GA	+9BST4X2A0++53566018+
COGRAFO		DSC11 07	8046507
ITADOR			
ROCERIA -		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

UMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.69
	5198	16.75	15.29	8.72	62.83	CO(%)	HC(ppm)
	3910	13.24	12.7	4.08	67.63	NOX	
						RUIDO	
						EXT. ESCAPE	78.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
	9108				64.89	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
2	9108	12.3	11.74	4.55	26.91	DERIVA	7.0 (m/Km.

TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable ico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de l (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

0303(L) Sistema de Dirección > Caja de Dirección > Pérdidas de aceite

0602(L) Sistema de Dirección > Ángulo de giro de ruedas, perno y bujes de punta de eje > Topes dirección: mal estado o flojos

0801(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Patente) > lor no permitido

0803(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Patente) > ación incorrecta

0303(L) Instrumentos y Accesorios > Sistemas de Control de Velocidad - Tacógrafo (Registro de eraciones) > Faltante o incompatibilidades (cuando corresponda) N2 y N3 Cargas Generales

capturada con moto g85 5G

3 dic 2025, 14:35

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
29Scawvl4a

Serie V

CERTIFICADO Nº 0042770

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: VILLEGAS AMILCAR EMANUEL (*)
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30716182327
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: VELEZ SARFIELD 1032
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: SAN RAFAEL
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 5600
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 29
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: MENDOZA

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **EXG845**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A677229
11 **AÑO** / ANO: 2005
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 15/04/2025
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 15/04/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **15/04/2026**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**: EL TRÉBOL DE MENDOZA S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION**: 080-026
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO**: ING. FERNANDO GRASSO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 7831 CAT A (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

ING. FERNANDO J. GRASSO
ELECTROMECÁNICO
DIRECTOR TÉCNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.50 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 6.90 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: SCANIA
24 **MODELO**/ MODELO: T114GA
25 **NUMERO**/ NUMERO: +9BST4X2A0++53566018+
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 8046507
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CF CMG CI CP CTE
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*): -
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
OPERADOR: VILLEGAS ALEXIS NATANAEL Y VILLEGAS GILBERTO REYNALDO SOCIEDAD DE HECHO
Ficha RCM AITA Nº: 4049789
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 900.0

EL TRÉBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCEROCUATRODOSSIETESIETECERO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

70803(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Patente) > ...ación incorrecta

...Instrumentos y Accesorios > ...temas de Control de Velocidad - Tacógrafo (Registro de ...eradores) > Faltante o incompatibilidades (cuando corresponda) N2 y N3 Cargas Generales

capturada con moto g85 5G

3 dic 2025, 14:34