



MS V-0879919
MERCOSUR
Secretaría de Transporte
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
VALIDO HASTA
26
27
RTO
AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
6V1y9nRoZl
DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
ALTURA / ALTURA: 3.00 m.
ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
LARGO / COMPRIMENTO: 13.80 m.
CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
MARCA / MARCA: PRATI FRUEHAUF
MODELO/ MODELO: PB F2 HD 12.80M
NUMERO/ NUMERO: BAA 17209
CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 3D
TARA / TARA (*): -
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 25500
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
CMT / CMT (*): -
MOTOR / MOTOR
NUMERO / NÚMERO (*): -
COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
POTENCIA / POTENCIA(*): -
PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
TIPO/ TIPO: -
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -
PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CMG CP
TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)
TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
MARCA/ MARCA (*): -
NUMERO/ NUMERO (*): -
OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4820952
Nro. de ICM: 234655
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -
Certifico que el vehículo identificado no presente, cumple as exigencias establecidas na Resolução GMC 75/97.
TITULAR/ PROPIETÁRIO: PESSOLANI JUAN JOSE
RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20230913081
DOMICILIO/ ENDEREÇO: BROWN Nº2315
CIUDAD/ MUNICIPIO: CONCORDIA
CODIGO POSTAL/ CEP(*): 3200
TELEFONO/ TELEFONE: 0345
E-MAIL/ E-MAIL(*): -
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS
MATRICULA / DOMINIO / PLACA: WLR533
REGISTRO / RENAVAM: B259987
AÑO / ANO: 1984
CATEG. VEHICULO/CATEGORIA VEÍCULO: O4
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 27/02/2026
FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 27/02/2026
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 27/08/2026
CENTRO DE REVISION TECNICA: MOTORTEST S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
CODIGO CENTRO DE REVISION: 040-016
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
RESPONSABLE TECNICO: ING. JORGE ANDRÉS ROTUNDO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 41127(C.I.E.E.R)
FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO
(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo
ORIGINAL
CEROOCHOSIETENUEVENUEVEUNONUEVE
funcionamiento
09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones (DEFORMACIONES)
090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (QUITA BANDON AGREGADO DETRAS DEL 3ER EJE)
10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (LATERALES LEVE, FRENTE COLOR BLANCAS COLOCAR)
10010303(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Descripción libre (COMPLETAR PLACAS TRASERAS TRIANGULARES ROJAS)
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN
Apto
INSPECTOR
Palopolo, Héctor Daniel
FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Ing. Rotundo, Jorge Andrés
Mat. Nº 41127(C.I.E.E.R)
Página 1 de 2
Certificado: V-879919


WLR533 G C 040-016 1081432 1 V 879919
27/02/2026 15:58
6V1y9nRoZI
Antecedentes de la Actividad
* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT
Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).
Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRS
SEMIRREMOLQUE CAJA ABIERTA
SENASA
-
Antecedentes de las Reparaciones
Código de defecto
Tipo de Tarea
Descripción de la Tarea
Código de Reparación
Vencimiento
REVISION A LA VERA DE LA RUTA
FECHA
LUGAR
OBSERVACIONES
RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION
CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION
RTO



PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-016	FECHA 27/02/2026	HORA HI: 15:58 / HF: 16:37	Nro. 016-01081432

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: PESSOLANI JUAN JOSE — DOMINIO WLR533 — AÑO 1984

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	PRATI FRUEHAUF	PB F2 HD 12.80M	BAA 17209
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	1890	4.09	5.07	19.33	49.4	CO(%)	HC(ppm)
2	1713	4.73	5.51	14.16	60.94	NOX	
3	2244	7.17	5.97	16.74	59.69	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	5847				56.73	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 3	5847	7.68	5.97	22.27	23.8	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

070701(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Color de las luces no permitido (AGREGADAS CENTRALES TRASERAS DEBEN SER ROJAS)

070704(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Descripción libre (LATERALES DEBEN SER COLOR AMBAR)

071201(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Faltante o no funcionamiento

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones (DEFORMACIONES)

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (QUITA BANDON AGREGADO DETRAS DEL 3ER EJE)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (LATERALES LEVE, FRENTE COLOR BLANCAS COLOCAR)

10010303(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Descripción libre (COMPLETAR PLACAS TRASERAS TRIANGULARES ROJAS)

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Palopolo, Héctor Daniel	Ing. Rotundo, Jorge Andrés Mat. Nº: 41127(C.I.E.E.R)

Certificado: V-879919