Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
ddCtZnbVYk

Serie V

CERTIFICADO Nº 0964983

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

TITULAR/ PROPIETARIO:	GIAROLI TRANSPORTE Y LOGISTICA S.
RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30714556947
DOMICILIO/ ENDEREÇO:	ZAMARBIDE Nº 31
CIUDAD/ MUNICIPIO:	SAN RAFAEL
CODIGO POSTAL/ CEP(*):	5600
TELEFONO/ TELEFONE:	0
E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	MENDOZA
MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	**AC718AQ**
REGISTRO / RENAVAM:	A628220
AÑO / ANO:	2018
CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	23/04/2026
FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	23/04/2026
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**23/04/2027**
CENTRO DE REVISION TECNICA:	EL TRÉBOL DE MENDOZA S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	
CODIGO CENTRO DE REVISION:	080-026
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	
RESPONSABLE TECNICO:	ING. FERNANDO GRASSO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	7831 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

ALTURA / ALTURA:	2,60 m.
ANCHO / LARGURA:	14.50 m.
LARGO / COMPRIMENTO	

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

MARCA / MARCA:	SOLA Y BRUSA
MODELO/ MODELO:	BARANDAS VOLCABLES 3EJES 1
NUMERO/ NUMERO:	8BAG1453AJ1000324
CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
TARA / TARA (*):	28500
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	
CMT / CMT (*):	

MOTOR / MOTOR

NUMERO / NUMERO (*):	-
COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	-
POTENCIA / POTENCIA(*):	

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	
TIPO/ TIPO:	-
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA

CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	SEMIRREMOLQUE
TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO:	TCA (CAJA ABIERTA)
TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

MARCA/ MARCA (*):	-
NUMERO/ NUMERO (*):	

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 4952194
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

EL TREBOL DE MENDOZA S.A
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA
23/04/2026 08:32

MENDOZA

ORIGINAL

CERONUEVESESCUATRONUEVEOCHOTRES

RTO

Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

10010302(L) Letreros e Indica... Retrorreflectivas > Estado def...



EL TREBOL DE MENDOZA S.A
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA
23/04/2026 08:32

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTO...
Apto	JOWSA...

...gina 1 de 1

Certificado: V-964983





ddCtZnbVYk

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > [illegible] Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

EL TREBOL DE MENDOZA S.A
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA
[illegible]

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	JOWSA, DUILIO	Ing. Grasso, Fernando Mat. Nº: 7831 CAT "A" (MENDOZA)

FERNANDO F. GRASSO
INGENIERO MECANICO
DIRECTOR TECNICO

Certificado: V-964983

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-026	FECHA 23/04/2026	HORA HI: 12:32 / HF: 13:03	Nro. **026-01089026**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: GIAROLI TRANSPORTE Y LOGISTICA S.R.L. | DOMINIO **AC718AQ** | AÑO 2018

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SOLA Y BRUSA	BARANDAS VOLCABLES	8BAG1453AJ1000324
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR		TCA (CAJA ABIERTA)	-
CARROCERIA	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -
	-		

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	3976	12.3	13.3	7.52	65.63
2	3754	12.3	11.2	8.94	63.81
3	3658	10.3	10.47	1.62	57.88
4					
TOTAL	11388				62.54
FRENO ESTAC. 2	11388	14.0	11.36	18.86	22.7

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO		
EXT. ESCAPE		
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA		(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020302(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Ojo de elásticos deteriorados

020303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Mal estado de bujes (silenblocks)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

EL TREBOL DE MENDOZA S.A
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA
30044217/1 - 2804[illegible]

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	JOWSA, DUILIO	Ing. Grasso, Fernando Mat. Nº: 7831 CAT "A" (MENDOZA)

FERNANDO F. GRASSO
INGENIERO ELECTROMECÁNICO
DIRECTOR TÉCNICO
Matrícula N° 7831 "A"

Certificado: V-964983