Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
6svlUlriLZ

Serie V

CERTIFICADO Nº 0967790

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETARIO: ABDON MARIO ALBERTO
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20260419782
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: JULIO BALMACEDA Nº 188
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: LA CONSULTA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5565
06 TELEFONO/ TELEFONE: 156732204
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **EMV506**
10 REGISTRO / RENAVAM: A327582
11 AÑO / ANO: 2004
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 04/05/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 04/05/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **04/11/2026**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: REVITE S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-017
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. LUIS ALBERTO CALDERON
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO: REVITE S.A. ING. LUIS ALBERTO CALDERON MAT. 7258 CAT. A

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
70 ALTURA / ALTURA: 3.70 m.
71 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
72 LARGO / COMPRIMENTO: 7.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: MERCEDES BENZ
24 MODELO/ MODELO: LS 1634
25 NUMERO/ NUMERO: 9BM6950524B381628
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): 47697110780862
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CI CF CP CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
FCM Nº: 4976261
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1150.0

ORIGINAL

CERONUEVESEISSIETESIETENUEVECERO

RTO

050104(L) Emisión de Contaminantes > Sistema de Escape > Modificaciones a los sistemas originales

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (FISURADO)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	REVITE S.A. Ing. LUIS ALBERTO CALDERON MAT. 7258 - CAT. A Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: V-967790

Escaneado con CamScanner





6svIUlriLZ

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

050104(L) Emisión de Contaminantes > Sistema de Escape > Modificaciones a los sistemas originales

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (FISURADO)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. LUIS ALBERTO CALDERÓN MAT. 7258 - CAT. A Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: V-967790

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TECNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-017	FECHA 04/05/2026	HORA HI: 15:00 / HF: 15:39	Nro. **017-01150603**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: ABDON MARIO ALBERTO	DOMINIO **EMV506**	AÑO 2004

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	LS 1634	9BM6950524B381628
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 447 LA	47697110780862
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA -		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS			
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1		4129	10.9	9.9	9.17	51.35
2		2935	7.3	6.8	6.85	48.97
3						
4						
TOTAL		7064				50.36
FRENO ESTAC.	1	7064	6.1	5.44	10.82	16.65

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.82
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	88.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	-1.9 (m/Km.)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de dirección – Rótulas con juego

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje

040504(L) Chasis > Motor Transmisión > Inexistencia de seguro de cardan

050104(L) Emisión de Contaminantes > Sistema de Escape > Modificaciones a los sistemas originales

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (FISURADO)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. LUIS ALBERTO CALDERÓN Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: V-967790

Escaneado con CamScanner