

PLANILLA DE REVISION

PASAJEROS (20/05/2026)

4wskfwces5

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORR FI



RTO 4wskfwces5

REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
26
VALIDO HASTA
27

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO
ALTURA / ALTURA: 3.80 m
ANCHO / LARGURA: 2.60 m
LARGO / COMPRIMENTO: 7.10 m

CHASIS / CHASSI
MARCA / MARCA: SCANIA
MODELO / MODELO:
NUMERO / NUMERO: +K3937383+
CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 3
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):
TARA / TARA (*):
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 24000
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
CMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR
NUMERO / NUMERO (*): 8327274
COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
POTENCIA / POTENCIA (*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
MARCA CARROCERIA / MARCA CARROCARIA:
CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO:
TIPO / TIPO:
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEICULOS DE CARGA
CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA: CMG CI CF CP CPG
TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE
MARCA / MARCA (*): CONTINENTAL
NUMERO / NUMERO (*): 09864614

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
FCM Nº: 5022624
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 700.0

Certifico que o veículo identificado no presente cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97

TITULAR / PROPIETARIO: CITRAN S.R.L.
RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30708829052
DOMICILIO / ENDEREÇO: AV. EMILIO CIVIT 62
CIUDAD / MUNICIPIO: MENDOZA
CODIGO POSTAL CEP(*): 5500
TELEFONO / TELEFONE: 2616304568
E-MAIL / E-MAIL(*): NOTIENE@NOTIENE.COM
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AE175DX
REGISTRO / RENAVAM: A705833
ANO / ANO: 2020
CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEÍCULO: N3

FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 20/05/2026
FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 20/05/2026
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 20/05/2027
CENTRO DE REVISION TECNICA: REVITE S.A.
NOMBRE DEL ORGAO DE INSPECAO:
CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-017
CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
RESPONSABLE TECNICO: ING. LUIS ALBERTO CALDERON
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: 7258 CAT "A" (MENDOZA)
FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Campo de preenchimento obrigatório / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERONUEVESIETECERODOSSEISCERO

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Ing. Calderon , Luis Alberto
Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Página 1 de 1

Certificado: V-970260



PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

080-017	FECHA 20/05/2026	VTJL (--------)	PARTICULAR (--------)
IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GCP (Cargas Peligrosas)		HORA HI: 16:49 / HF: 17:12	Nro. 017-01151368
TITULAR: CITRAN S.R.L.			

MARCA	MODELO	DOMINIO AE175DX	AÑO 2020
CHASIS SCANIA	R450 A6X2		NÚMERO
MOTOR SCANIA	R450 A6X2		+9BSR6X200++K3937383+
TACOGRAFO CONTINENTAL			8327274
LIMITADOR No			09864614
CARROCERIA -	TPE (PLATO DE ENGANCHE)		-
-	EXPTE. VTP -		PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.09
1	5340	13.9	12.5	10.07	50.4	CO(%)	HC(ppm)
2	3320	7.89	7.21	8.62	46.36	NOX	
3	2320	5.69	4.96	12.83	46.79		
4						RUIDO	
TOTAL	10980					EXT. ESCAPE	88.0 dBA
FRENO ESTAC. 1	10988	11.71	10.48	10.5	48.42	INT. PASAJE	MOT. 3/4
					20.59	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
						DERIVA	0.96 (m/Km.)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Página 1 de 1

Certificado: V-970260