04/12/2020 – R6 – R:01





1g8UaQ03qV

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	SEMIACOPLADO FURGON
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECT FIRMA / ACLARAC

060101(L) Neumáticos y ... abombamientos, envejecimiento

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Inci... Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del circ...

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Pla... Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNIC
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Romano, Bruno R. Mat. Nº: 0005279(C.P.I.I.)



Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
1g8UaQ03q

Serie V

CERTIFICADO Nº 0963623

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA VEHICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECÇÃO TÉCNICA VEICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97

- TITULAR / PROPIETARIO: TRANSPORTES MENA S.A.
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30708625686
- DOMICILIO / ENDEREÇO: GOBERNADOR GONZALEZ 870
- CIUDAD / MUNICIPIO: MENDOZA
- CODIGO POSTAL / CEP(*): 5500
- TELEFONO / TELEFONE: 1566128935
- E-MAIL / E-MAIL(*): -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **DMU960**
- REGISTRO / RENAVAM: A270967
- AÑO / ANO: 2000
- CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEÍCULO: O4
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 09/04/2026
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 09/04/2026
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **09/10/2026**
- CENTRO DE REVISION TECNICA: REVITE S.A.
  NOME DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO:
- CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-017
  CÓDIGO DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO:
- RESPONSABLE TECNICO: ING. BRUNO R. ROMANO
  RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: 0005279(C.P.I.I.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

Por REVITE S.A.
Bruno Romano
Ingeniero Industrial
Mat. 0005279

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO
- ALTURA / ALTURA: 4,00 m.
- ANCHO / LARGURA: 2,60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 15,50 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI
- MARCA / MARCA: RANDON
- MODELO / MODELO: SR-FE-CG-03-30
- NUMERO / NUMERO: 9ADF1553YYM155456
- CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
- NUMERO / NUMERO (*): -
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): -
- POTENCIA / POTÊNCIA (*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERIA / MARCA CARROÇARIA: -
- CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO / TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEICULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA: CMG CI CF CPG CP
- TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEÍCULO: SEMIRREMOLQUE
- TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA: TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA / MARCA (*): -
- NUMERO / NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
FCM Nº: 4915728
Nro. de ICM: 263069
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

MRC SUR

ORIGINAL

CERONUEVESEISTRESSEISDOSTRES

bombamientos, envejecimiento

0010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad láxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

0010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas etrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

SULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Por REVITE S.A. Bruno Romano Ingeniero Industrial Mat. 0005279 Ing. Romano, Bruno R. Mat. Nº: 0005279(C.P.I.I.)

Página 1 de 1

Certificado: V-963623

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-017	FECHA 09/04/2026	HORA HI: 11:24 / HF: 11:44	Nro. **017-01149566**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPORTES MENA S.A.	DOMINIO **DMU960**	AÑO 2000

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	RANDON	SR-FE-CG-03-30	9ADF1553YYM155456
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCCE (CAJA CERRADA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	3060	7.85	6.97	11.21	49.37	CO(%)	HC(ppm)
2	1560	3.94	3.45	12.44	48.29	NOX	
3	1620	4.21	3.63	13.78	49.33	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	6240				49.09	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 1	6240	6.49	5.61	13.56	19.77	DERIVA	(m/Km.)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Por Revitec S.A. Bruno Romano Ingeniero Industrial Mat. 0005279 Ing. Romano, Bruno R. Mat. Nº: 0005279(C.P.I.I.)

Certificado: V-963623