

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento


REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

ING. LUIS ALBERTO CALDERON
MAT. 7258 - CAT. A

Certificado: V-967886



Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
5UqN5fnE2t

Serie V

CERTIFICADO Nº 0967886

CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA - CERTIFICADO DE APTIDÃO TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEICULAR - CITV
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

VTC [ ] VTC [X]

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR/ PROPIETARIO: TRANSPORTES MENA S.A.
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30708625686
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: GOBERNADOR GONZALEZ 870
- CIUDAD/ MUNICÍPIO: MENDOZA
- CÓDIGO POSTAL/ CEP(*): 5500
- TELEFONO/ TELEFONE: 1566128935
- E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: EHR986
- REGISTRO / RENAVAM: 37625
- AÑO / ANO: 2004
- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 06/05/2026
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 06/05/2026
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 06/11/2026
- CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA: REVITE S.A.
- NOME DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO:
- CÓDIGO CENTRO DE REVISIÓN: 080-017
- CÓDIGO DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO:
- RESPONSABLE TÉCNICO: ING. LUIS ALBERTO CALDERON
- RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

ING. LUIS ALBERTO CALDERON
MAT. 7258 - CAT. A
FIRMA RESP. TÉCNICO / 7258 - CAT. A
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Campo no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
- ALTURA / ALTURA: 2.60 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 13.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
- MARCA / MARCA: RANDON
- MODELO/ MODELO: SR-CG-02+01
- NUMERO/ NUMERO: 9ADPSRA3F4M191332
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
- NUMERO / NUMERO (*): -
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): -
- POTENCIA / POTÊNCIA (*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERÍA/ MARCA CARROCERIA: -
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO/ TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CPG CI CP CMG
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: SEMIRREMOLQUE
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACÓGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA/ MARCA (*): -
- NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
FCM Nº: 4983908
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CERONUEVESEISSIETEOCHOOCHOSEIS

0010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

ESTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

ING. LUIS ALBERTO CALDERON
MAT. 7258 - CAT. A

Página 1 de 1

Certificado: V-967886

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-017	FECHA 06/05/2026	HORA HI: 15:28 / HF: 15:51	Nro. **017-01150736**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPORTES MENA S.A.	DOMINIO **EHR986**	AÑO 2004

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	RANDON	SR-CG-02+01	9ADPSRA3F4M191332
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	2920	6.15	7.33	16.1	47.06	CO(%)	HC(ppm)
2	1420	3.56	3.01	15.45	47.16	NOX	
3	2040	5.11	4.38	14.29	47.42	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	6380				47.2	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 1	6380	7,95	6,39	19,62	22,91	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA Nº 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Mal estado de bujes (silenblocks)

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Página 1 de 1

Certificado: V-967886



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

ING. LUIS ALBERTO CALDERON
MAT. 7258 - CAT. A

Certificado: V-967886

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-017	FECHA 06/05/2026	HORA HI: 15:28 / HF: 15:51	Nro. **017-01150736**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPORTES MENA S.A.	DOMINIO **EHR986**	AÑO 2004

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	RANDON	SR-CG-02+01	9ADPSRA3F4M191332
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	2920	6.15	7.33	16.1	47.06	CO(%)	HC(ppm)
2	1420	3.56	3.01	15.45	47.16	NOX	
3	2040	5.11	4.38	14.29	47.42	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	6380				47.2	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 1	6380	7,95	6,39	19,62	22,91	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA Nº 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Mal estado de bujes (silenblocks)

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Página 1 de 1

Certificado: V-967886