


Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

**RTO**

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA: 4xk7RiBfbE

Serie V

**CERTIFICADO Nº 0863251**

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: MENA CRISTIAN RICARDO
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20255642104
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: PABLO PADILLA 69
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: YALA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 4616
06 TELEFONO/ TELEFONE: 2614545811
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): GABRIELABLANQUER@CMMENA.COM
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: JUJUY
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: GDV857
10 REGISTRO / RENAVAM: 35266
11 AÑO / ANO: 2007
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 15/01/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 15/01/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 15/07/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: REVITÉ S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 080-017
18 RESPONSABLE TECNICO: / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. LUIS ALBERTO CALDERON
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

**DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO**
20 ALTURA / ALTURA: 2.60 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 14.50 m.

**CHASIS BASTIDOR/ CHASSI**
23 MARCA / MARCA: RANDON
24 MODELO/ MODELO: SR-CG-02+01
25 NUMERO/ NUMERO: 9ADPSRA3F7M236383
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

**MOTOR / MOTOR**
32 NUMERO / NUMERO (*): -
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): -
34 POTENCIA / POTÊNCIA (*): -

**PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS**
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

**PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA**
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CPG CF CMG CI
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

**TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE**
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

**OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:**
FCM Nº: 4721416
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

POR REVITE S.A.
ING. LUIS ALBERTO CALDERON
MAT.: 7258 - CAT. "A"

ORIGINAL

CEROOCHOSEISTRESDOSCINCOUNO

MERCOSUR

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Rubino Cortez, Jorge L. | Ing. Calderon , Luis Alberto<br>Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA) |

POR REVITE S.A.
ING. LUIS ALBERTO CALDERON
MAT.: 7258 - CAT. "A"

Página

**Certificado: V-86325**

Ruta Nacional 34 - km. 257 (S2322AWD)
Sunchales (Santa Fe) - Tel : +54 3493 428500

REMITO
Nº 09998-00003849
FECHA




**Antecedentes de la Actividad** * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

| | |
|---|---|
| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro:- |

**Antecedentes de las Modificaciones**

| | |
|---|---|
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). | Nro:- |
| Denominación del Art. 33 (DNRPA) | |
| SENASA - | |

**Antecedentes de las Reparaciones**

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimien |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**REVISION A LA VERA DE LA RUTA**

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION | CORRECCION E FIRMA / ACL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR |
|---|---|---|
| Apto | Rubino Cortez, Jorge L. | Ing. Calderon , Luis A Mat. Nº: 7258 CAT " |

Nº 09998-00003847

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

**Línea de Inspección Nº: 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CARGA Sí | PASAJEROS (---------) | VTJL (---------) | PARTICULAR (---------) |
| CRT 080-017 | FECHA 15/01/2026 | HORA HI: 15:10 / HF: 15:38 | Nro. **017-01146815** |

**IDENTIFICACION DEL VEHICULO:** GCP (Cargas Peligrosas)

| | | | |
|---|---|---|---|
| TITULAR: MENA CRISTIAN RICARDO | | DOMINIO **GDV857** | AÑO 2007 |
| **MARCA** | **MODELO** | | **NÚMERO** |
| CHASIS RANDON | SR-CG-02+01 | | 9ADPSRA3F7M236383 |
| MOTOR - | - | | - |
| TACOGRAFO | | | |
| LIMITADOR | | | |
| CARROCERIA - | CA-PC (CAJA ABIERTA - | | - |
| - | EXPTE. VTP - | | PLANO VTP No. - |

**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:** CV

| CONTROL DE PESADA (Kg) | | CONTROL DE FRENOS | | | | GASES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJES | BÁSCULA | FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA | BACHARACH | OPACIDAD |
| 1 | 3660 | 7.66 | 8.51 | 9.99 | 45.04 | CO(%) | HC(ppm) |
| 2 | 1480 | 3.54 | 3.02 | 14.69 | 45.18 | NOX | |
| 3 | 1840 | 3.7 | 4.45 | 16,85 | 45.15 | **RUIDO** | |
| 4 | | | | | | EXT. ESCAPE | |
| | | | | | | INT. PASAJE | MOT. 3/4 |
| | | | | | 45.1 | INT. CABINA | MOT. 3/4 RAL. |
| TOTAL | 6980 | | | | | DERIVA | (m/Km. |
| FRENO ESTAC. 1 | 6980 | 5.9 | 5.97 | 1.17 | 17.34 | | |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

| ULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Rubino Cortez, Jorge L. | Ing. Calderon , Luis Alberto<br>Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA) |

POR REVITE S.A.
ING. LUIS ALBERTO CALDERON
MAT. 7258 - CAT. "A"

Página 1

**Certificado: V-863251**

9ADPSRA3F7M236383
Asistencia al Vehículo y Personas: NO
500 101539/226130 5539

Ruta Nacional 34 - km. 257 (S2322AWD)
Sunchales (Santa Fe) - Tel.: +54 3493 428500