


PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

080-017	PASAJEROS (--------)		
IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO:	FECHA 20/01/2026	VTJL (--------)	PARTICULAR (--------)
TITULAR: MENA CRISTIAN RICARDO		HORA HI: 14:35 / HF: 14:57	Nro. 017-01146986

CHASIS RANDON	MARCA	MODELO SR-CG-02+01	DOMINIO GDV858	AÑO 2007
MOTOR -				NÚMERO 9ADPSRA3F7M236384
TACOGRAFO				-
LIMITADOR		CA-PC (CAJA ABIERTA -		-
CARROCERIA -		EXPTE. VTP -		PLANO VTP No. -
-				

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

EJES	CONTROL DE PESADA (Kg) BÁSCULA	CONTROL DE FRENOS FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	3220	8.11	7.05	13.07	47.99
2	1500	3.61	3.06	15.24	45.33
3	1620	3.88	4.42	12.22	52.23
4					
TOTAL					
FRENO ESTAC. 1	6340				
	6340				
		5.95	5.58	6.22	48.44
					18.54

GASES		RUIDO	
BACHARACH	OPACIDAD	EXT. ESCAPE	
CO(%)		INT. PASAJE	MOT. 3/4
NOX	HC(ppm)	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
		DERIVA	(m/K.m.)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión

90801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del uardabarros y/o disp. anti-proyección

010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad xima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

0302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas rreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

2(L) Sistema de Arrastre de Acoplados y Dolly > Aro Giratorio (Tornamesa) > Existencia de uras reparaciones mal efectuadas

INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Página 1 de 1

Certificado: V-863376



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION


MS V-0863376
MERCOSUR
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
VALIDO HASTA 26
27
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
RTO
65pHovFHU
DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO
ALTURA / ALTURA: 2.60 m.
ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
LARGO / COMPRIMENTO: 14.50 m.
CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
MARCA / MARCA: RANDON
MODELO/ MODELO: SR-CG-02+01
NUMERO/ NUMERO: 9ADPSRA3F7M236384
CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
TARA / TARA (*): -
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
CMT / CMT (*): -
MOTOR / MOTOR
NUMERO / NUMERO (*): -
COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
POTENCIA / POTENCIA(*): -
PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
TIPO/ TIPO: -
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -
PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CP CPG CI CMG
TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDORES)
TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
MARCA/ MARCA (*):
NUMERO/ NUMERO (*):
OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
OPERADOR: TRANSPORTES MENA S.A.
FCM Nº: 4732314
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -
TITULAR/ PROPIETÁRIO: MENA CRISTIAN RICARDO (*)
RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30708625686
DOMICILIO/ ENDEREÇO: GOBERNADOR GONZALEZ 870
CIUDAD/ MUNICIPIO: MENDOZA
CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5500
TELEFONO/ TELEFONE: 1566128935
E-MAIL/ E-MAIL(*): -
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
MATRICULA / DOMINIO / PLACA: GDV858
REGISTRO / RENAVAM: A305260
AÑO / ANO: 2007
CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEICULO: O4
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 20/01/2026
FECHA DE EMISION / DATA DE APROBACIÓN: 20/01/2026
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 20/07/2026
CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: REVITE S.A.
CODIGO CENTRO DE REVISION / CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 080-017
RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. LUIS ALBERTO CALDERON
Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 7258 CAT "A" (MENDOZA)
FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO
(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo
ORIGINAL
CEROOCHOSEISTRESTRESSIETESEIS
TERCSUR
10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima
10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada
70202(L) Sistema de Arrastre de Acoplados y Dolly > Aro Giratorio (Tornamesa) > Existencia de oldaduras reparaciones mal efectuadas
LTADO DE LA INSPECCIÓN
Apto
INSPECTOR
Rubino Cortez, Jorge L.
FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Ing. Calderon , Luis Alberto
Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)
Página 1 de 1
Certificado: V-863376