



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

CHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUAD FIRMA / ACLARACION

170202(L) Sistema de Arrastre de Acoplados
soldaduras reparaciones mal efectuadas

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: V-963

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA: 3b0ilyDqKW

Serie V

CERTIFICADO Nº 0963630

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TECNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISIÓN TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TECNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR-CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97

- TITULAR / PROPIETARIO: MENA CRISTIAN RICARDO
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20255642104
- DOMICILIO / ENDEREÇO: PABLO PADILLA 69
- CIUDAD / MUNICIPIO: YALA
- CODIGO POSTAL / CEP(*): 4616
- TELEFONO / TELEFONE: 2614545811
- E-MAIL / E-MAIL(*): GABRIELABLANQUER@CMMENA.COM
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: JUJUY
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: GQE877
- REGISTRO / RENAVAM: 19961
- AÑO / ANO: 2007
- CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEÍCULO: O4
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 09/04/2026
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 09/04/2026
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 09/10/2026
- CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: REVITE S.A.
- CODIGO CENTRO DE REVISION: / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 080-017
- RESPONSABLE TECNICO: / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. LUIS ALBERTO CALDERON
- Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Ítem de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
- ALTURA / ALTURA: 2.60 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 14.50 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI
- MARCA / MARCA: RANDON
- MODELO / MODELO: SR-CG-02+01
- NUMERO / NUMERO: 9ADPSRA3F7M237921
- CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
- NUMERO / NÚMERO (*): -
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): -
- POTENCIA / POTÊNCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERIA / MARCA CARROÇARIA: -
- CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO / TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEÍCULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA: CP CF CPG CMG CI
- TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEÍCULO: SEMIRREMOLQUE
- TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA / MARCA (*): -
- NUMERO / NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
FCM Nº: 4916284
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ING. LUIS ALBERTO CALDERON MAT. 7258 - CAT. A

ORIGINAL

CERONUEVESEISTRESSEISTRESCERO

MERCOSUR

70201(L) Sistema de Arrastre de Acoplados y Dolly > Aro Giratorio (Tornamesa) > Juego en la rnamesa

70202(L) Sistema de Arrastre de Acoplados y Dolly > Aro Giratorio (Tornamesa) > Existencia de ldaduras reparaciones mal efectuadas

TADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

ING. LUIS ALBERTO CALDERON MAT. 7258 - CAT. A

Certificado: V-963630

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-017	FECHA 09/04/2026	HORA HI: 12:49 / HF: 13:31	Nro. **017-01149574**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: MENA CRISTIAN RICARDO	DOMINIO **GQE877**	AÑO 2007

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	RANDON	SR-CG-02+01	9ADPSRA3F7M237921
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	3320	7.89	6.98	11.53	45.66	CO(%)	HC(ppm)
2	1840	4.59	3.97	13.51	47.42	NOX	
3	1760	4.42	3.84	13.12	47.84	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	6920				46.68	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 1	6920	7.27	6.33	12.93	20.03	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones

170201(L) Sistema de Arrastre de Acoplados y Dolly > Aro Giratorio (Tornamesa) > Juego en la tornamesa

170202(L) Sistema de Arrastre de Acoplados y Dolly > Aro Giratorio (Tornamesa) > Existencia de soldaduras reparaciones mal efectuadas

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

ING. LUIS ALBERTO CALDERON MAT. 7258 CAT. A

Certificado: V-963630

