

RTO

2WpwITz20x

REVISION TECNICA OBLIGATORIA
VALIDO HASTA
26
27

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO
ALTURA / ALTURA: 2.70 m.
ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
LARGO / COMPRIMENTO: 14.70 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
MARCA / MARCA: RANDON
MODELO/ MODELO: SR-CG-02+01
NUMERO/ NUMERO: 8BBGSRA3F9M002560
CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
TARA / TARA (*): -
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
NUMERO / NUMERO (*): -
COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): -
POTENCIA / POTÊNCIA (*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
TIPO/ TIPO: -
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CI CMG CPG CF
TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
MARCA/ MARCA (*): -
NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4934289
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

establecidas en la Resolución GMC 78/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 78/97.

TITULAR/ PROPIETARIO: TRANSPORTES MENA S.A.
RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30708625686
DOMICILIO/ ENDEREÇO: GOBERNADOR GONZALEZ 870
CIUDAD/ MUNICIPIO: MENDOZA
CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5500
TELEFONO/ TELEFONE: 1566128935
E-MAIL/ E-MAIL(*): -
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
MATRICULA / DOMINIO / PLACA: ICH904
REGISTRO / RENAVAM: 79699
ANO / ANO: 2009
CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 16/04/2026
FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 16/04/2026
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 16/10/2026
CENTRO DE REVISION TECNICA: REVITE S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-017
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
RESPONSABLE TECNICO: ING. OMAR GABRIEL BORDIN
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 10690 A(CONSEJO
FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL


CERONUEVESEISCINCOTRESOCHOCINCO

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

ADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Anzorena , Raúl	Ing. Bordin, Omar Gabriel Mat. Nº: 10690 A(Consejo Profesional de

Página 1 de 1

Certificado: V-965385



PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

080-017	PASAJEROS (---------)	VTV: (---------)	PARTICULAR (---------)
IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GCP (Cargas Peligrosas)	FECHA 16/04/2026	HORA HI: 12:32 / HF: 13:09	Nro. 017-01149852
TITULAR: TRANSPORTES MENA S.A.			

CHASIS BANDON	MARCA	DOMINIO ICH904	AÑO 2009
MOTOR -	MODELO		NÚMERO
TACOGRAFO	SR-CG-02+01		8B8GSRA3F9M002560
LIMITADOR	-		-
CARROCERIA -			
-	CA-PC (CAJA ABIERTA -		
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV	EXPTE. VTP -		PLANO VTP Nro. -

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES		BÁSCULA	PZA. IZQ.	PZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1		2780	5.9	6.67	11.54	46.09
2		1300	2.64	3.21	17.76	45.87
3		1760	3.58	4.28	16.36	45.52
4						
TOTAL						
FRENO ESTAC.	1	5840				
		5840	5.03	6.54	23.09	45.87
						20.2

CONTROL DE FRENOS

GASES

BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE		
INT. PASAJE	MOT. 1/4	
INT. CABINA	MOT. 1/4	RAL.
DERIVA		(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento

070101(L) Sistema Eléctrico > Instalación Eléctrica - Cableado y Fusibles > Defectos en conexiones, aislación, sujeción

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Anzorena , Raúl	Ing. Bordin, Omar Gabriel Mat. Nº: 10690 A(Consejo Profesional de

Certificado: V-965385

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

PASAJEROS (——) VTV. (——)

FECHA 16/04/2026 HORA HS 12:37

VEHÍCULO: GCP (Cargas Peligrosas) DOMINIO

PORTES MENA S.A. MODELO

MARCA SR-CG-02+01

RTO RTO RTO RTO RTO



2WpwITz20x

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Unico de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro.: -

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo I, art 34).	Nro.: -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTU FIRMA / ACLARACIO