Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-048	FECHA 22/06/2026	HORA HI: 10:37 / HF: 11:16	Nro. **048-01171465**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: CARRICARTE INES RAQUEL	DOMINIO **HWP786**	AÑO 2009

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLVO	FH 520 4X2 T	*9BVAS50A09E746124*
MOTOR	VOLVO	D13A520	D13816062A2E
TACOGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL No		07132052
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.97
1	4950	12.36	11.8	4.53	49.75	CO(%)	HC(ppm)
2	7400	18.23	19.55	6.75	52.04	NOX	
3						RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	89.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	12350				51.13	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 2	12350	17.0	16.5	2.94	27.65	DERIVA	1.19 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010401(M) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de dirección – Rótulas con juego (BARRA LARGA CON JUEGO)

070902(M) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Freno(Stop) > No funcionan (IZQ.)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BLANCAS LATERALES - AGREGAR)

1803(M) Sistema de Enganche – Vehículo Tractor o Motriz > Desgaste (tolerancia admisible superior a la establecida) (GANCHO CON JUEGO - CAMBIAR)

CONDICIONAL

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Condicional	Basso, Hernán M.	Ing. Basso, Hernán M. Mat. Nº: 2-4429-5(I.C.I.E.)

Vencimiento: 2026-07-22 **Sin Certificado**