
PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA
RTO
Línea de inspección Nº: 1
PARTICULAR (-------)
01/07/2026
HORA Ini. 16:52 / HF. 17:57 Nro. 129-01406675
IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)
TITULAR: LAPLACETTE JUAN HORACIO
MARCA
MODELO
NÚMERO
DOMINIO KCF999
AÑO 2011
CHASIS MERCEDES BENZ
98M6950238760071
MOTOR MERCEDES BENZ
L1634
OM 906 LA
457914U0955323
CARROCERIA -
TCA (CAJA ABIERTA)
DOCUMENTACION PRESENTADA: CV
CONTROL DE PESADA (Kg)
CONTROL DE FRENOS
GASES
RUIDO
75.0 dBA
1.0
Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicha "certificada" al momento de la RTO (Disposición SSTA Nº 25/09, Anexo I, inciso 2.3).
ANOMALIAS SEGUN CODIGO
04050301 Chasis > Motor Transmisión > Pérdidas de fluidos en el conjunto transmisión, sujeción (PERDIDA DE ACEITE POR PARTE DELANTERA )
APTO
Samsung Galaxy A04e
julio 02, 2026
Apto
Ing. Mattos Franco Adrian
Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía
RTO
3uPzUftR2K
Serie W
CERTIFICADO Nº 0229344
LAPLACETTE JUAN HORACIO
CUIT 20259375875
RIVENSON MZA 2 CASA 1
GUALEGUAYCHÚ
2820
03446 15596895
JUAN_HORALAPLA@HOTMAIL.COM
ENTRE RIOS
KCF999
A270603
2011
N3
01/07/2026
01/07/2027
MERCEDES BENZ
L1634
15-1D
15800
457914U0955323
GAS OIL
CAMION TRACTOR
TCA (CAJA ABIERTA)
ING. FRANCO ADRIAN MOLINA
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0
ORIGINAL
CERODOSDOSNUEVETRESCUATROCUATRO
MRC SUR