MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

# CERTIFICADO
# VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

| Zona | 6 | Est. N° | 1 |
|---|---|---|---|

## INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013592018 R — OBLEA N° 263175938

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Conductor** | NAHUEL SANTILLAN | | | **Titular** | NAHUEL SANTILLAN |
| **Documento** | DNI 35039399 | | | **Documento** | DNI 35039399 |
| **Marca** | MERCEDES BENZ | | | **Dominio N°** | JIS588 |
| **Tipo** | VEHICULOS PESADOS | | | **Motor N°** | 904973U0887829 |
| **Modelo** | BMO 368 | **Año** | 2010 | **Chasis N°** | 8AB368185BA136372 |
| **Resultado** | **APTO** | | | **Cert. GNC** | |
| APTO PARA CIRCULAR HASTA 19/11/2026 | | | | | |
| **Clasificación** | TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS | | | | |

## DEFICIENCIAS OBSERVADAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DEFECTOS DL | DEFECTOS DG |
|---|---|---|---|
| 04.06.050 | SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(30)%. FUERZAS IZQ./DCH. (19.080)/(13.410) KNW. | | |

| Tiempos: | H. INGR.: 15:50:21 | H. EGR.: 15:54:49 | TTL: 00:03:59 | TTE: 00:04:28 |
|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES**

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

**FECHA:** 17/07/2026

#D:1

ORIGINAL

Impreso: 17/07/2026



Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

# CERTIFICADO
# VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

| Zona | 6 | Est. N° | 1 |
|---|---|---|---|

## INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013592018 R — OBLEA N° 263175938

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Conductor** | NAHUEL SANTILLAN | | | **Titular** | NAHUEL SANTILLAN |
| **Documento** | DNI 35039399 | | | **Documento** | DNI 35039399 |
| **Marca** | MERCEDES BENZ | | | **Dominio N°** | JIS588 |
| **Tipo** | VEHICULOS PESADOS | | | **Motor N°** | 904973U0887829 |
| **Modelo** | BMO 368 | **Año** | 2010 | **Chasis N°** | 8AB368185BA136372 |
| **Resultado** | **APTO** | | | **Cert. GNC** | |
| APTO PARA CIRCULAR HASTA 19/11/2026 | | | | | |
| **Clasificación** | TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS | | | | |

## DEFICIENCIAS OBSERVADAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DEFECTOS DL | DEFECTOS DG |
|---|---|---|---|
| 04.06.050 | SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(30)%. FUERZAS IZQ./DCH. (19.080)/(13.410) KNW. | | |

| Tiempos: | H. INGR.: 15:50:21 | H. EGR.: 15:54:49 | TTL: 00:03:59 | TTE: 00:04:28 |
|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES**

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

**FECHA:** 17/07/2026

#D:1

ORIGINAL

Impreso: 17/07/2026



Escaneado con CamScanner